

## SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	. Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.	
AC287FL		20231909-19	DITECSEIN	J-31074763-6	500000002424	
Modelo Vehiculó	Año del Modelo	Fecha Creación	Kliometraje	Dirección	Nro. De Autorización	
ALSVINAT ,	2023	2024-01-08	4662	VALENCIA	DC240110RMRC72467	
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización	
LS5A2ASE2PD914120	2024-01-10	<b> -</b> .		0241-8382364	2024-01-10	
Consesionario		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad	
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-	

Descripción de la Falla

REVISION DE BUJIAS SE RECOMIENDA SU REEMPLAZO POR ESTAR FUERA DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR PLANTA

İTEM	REFERENCIA	SERIAL	ПРО	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRĘCIO	TOTAL
1	B3707010-H01		R	BUJIA ALSVIN / CS15	4.00	04.40	17.60
2	B51101127		М	CONJUNTO DE BUJÍA	0.40	24.00	09.60
SUMATORIA TOTAL						27.20	

SRG 500000002424	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA	Total Mano de Obra	09.60
AUTORIZACION DEL CLIENTE:	REPARACIÓN	Total Repuestos	17.60
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.	CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO	Total Otros Gastos	00.00
* Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario.	Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y	Sub-Total	27.20
Aceptado: // /	que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos	Impuesto	04.35
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:	según lo establecido en la Poliza de Garantia para tal fin.	Total General	· 31.55
THE STATE OF THE S	ACEPTADO, Y, FIRMADO:		1
Gerente pe Servicio Gerente Repuestos	FECHA DE SALIDA:		1
V γ γ 2024-01-08	/		1
Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema		1	

KAISHI MOTORS, C.A.