

**UNA VEZ DESARMADO EL MOTOR SE CONSIGUI LO SIGUIENTE:**

- \*ROCIADOR DEL CILINDRO 4 PARTIDO
- \*ANILLOS PARTIDOS DEL CILINDRO 4
- \*DESGASTE EXCESIVO DE CAMISAS

**AMERITA EL REEMPLAZO DE LAS SIGUIENTES PIEZAS:**

- 1 BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70
- 1 BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70
- 4 CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70
- 1 CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70
- 1 JUEGO CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70
- 1 JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL F70
- 1 JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) F70
- 1 JUEGO DE EMPAQUE F70
- 1 JUNTA LIQUIDA (SILICON GRIS)
- 1 PISTON STD CHANGAN F70
- 1 REFRIGERANTE ACDELCO
- 4 ROCIADOR DE CILINDRO F70
- 4 SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR (0.20)

**SE MIDEN LOS PISTONES Y TIENE:**

- NRO1: 92,000 MM
- NRO2: 92,000 MM
- NRO3: 91,200 MM
- NRO3: 91,170 MM

AL ESTAR FUERA DEL RANGO TAMBIEN AMERITA REEMPLAZO