



INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A. J500437005
 Domicilio Fiscal: Av. Bracamonte, entre Avenida Libertador y
 Avenida Venezuela, Local NRO. S/M, Zona Este Barquisimeto,
 Lara, Zona Postal 3001
 +58 (424) 532.1072
 inversionesmultinacional@gmail.com

Nº: _____

FORMA LIBRE

SERVICIOS
 Condición de Pago: Crédito

FACTURA Nro. 000009253

Emisión: 23/01/2024

Vencimiento: 22/02/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS
 PIEDRAS, YARITAGUA, EDO. YARACUAY, ZIP 3201.

Teléfonos: MOV (0424) 5814147

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto			
MO	Mano de Obra	1.00	1,390.25	1,390.25
	Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.1104 según la tasa del BCV al 23-01-2024, PROV Nro. 0071	1.00	259.99	259.99
Subtotal USD:		45.70	Subtotal BS:	1,650.24
Monto Exento USD:		0.00	Monto Exento BS:	0.00
Base Imponible IVA (16.00%) USD:		45.70	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	1,650.24
IVA 16.00% USD:		7.31	IVA 16.00% BS:	264.04
Total Neto Factura USD:		53.01	Total Neto Factura BS:	1,914.28
Base Imponible IGTF (3%) USD:		0.00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0.00
IGTF 3% USD:		0.00	IGTF 3% BS:	0.00
Monto Total a Pagar USD:		53.01	Monto Total a Pagar BS:	1,914.28

Son: UN MIL NOVECIENTOS CATORCE BS CON 28/100 CENTIMOS

Handwritten: 23/01/2024

Handwritten signature and date: 7:55 AM

SRG 2455, REEMPLAZO DE POLEA IZO, CORREA UNICA
INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
 RIF.: J-500437005

Empresa

Cliente

Nº DE CONTROL

00 - 000000



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A24AC3X		2022706-07	MULTIRESERVE	-	500000002455
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2022	2024-01-10	49923		DC240123RMRC12494
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T4NG602449	2024-01-23	S/D		-	2024-01-23
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A			CHIM001		S/D
Descripción de la Falla					
Reemplazar polea de correa unica					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1025020RAA	9519	R	POLEA IZQ CORREA UNICA CHANGAN F70	1.00	38.50	38.50
2	P2010123B		M	CORREA ACANALADA EN V	0.30	24.00	7.20
SUMATORIA TOTAL							45.70

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: • Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. • Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	500000002455	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para la fin ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 07.20 Total Repuestos 38.50 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 45.70 Impuesto 07.31 Total General 53.01
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio: _____ Gerente de Repuestos: _____ Gte. de Administración: _____		Gerente de Repuestos 2024-01-10 Fecha de Registro en el Sistema	

2024-01-23
 2024-01-23