

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4883

Página 1 de 1

Fecha: 23/01/2024

Hora: 11:25 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia: Cliente

Emisión: 23/01/2024 11:26:40 Prometido: 23/01/2024 19:26:37

Cliente: DAVID RAMON MARQUEZ AGUILAR Ced/Rif: V-7377196

Tifs.: MOV (0414) 3502062

Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Fabricación: LSCBBZ2T8PG728509 Carrocería: LSCBBZ2T8PG728509 Motor: 15-38040632 Placa: A92AZ7B

Kmts.: 10148 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T8PG728509

Asesor: WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Cliente

Repuestos

REP	47-60-648-001	MOTOR TRANSFER CHANGAN F70	1.00
-----	---------------	----------------------------	------

Percepción del Cliente


CLIENTE COMUNICA QUE VEHICULO LE ENCIENDE LA LUZ EN EL TABLERO LA DE TRACCION EN LAS 4 RUEDAS,

Remplazo del motor del transfer 4x4.

Códigos DTC:

P1780B - ~~Historico~~

P17812



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MAGACINT	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: CLIENTE COMUNICA QUE VEHICULO LE ENCIENDE LA LUZ EN EL TABLERO LA DE TRACCION EN LAS 4 RUEDAS,

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente