

Orden de Servicio Nro. S1 - 4887

Procedencia :

Emisión : 23/01/2024 14:57:16 Prometido : 23/01/2024 22:57:13

Cliente : ROBERTO VITTORIO ZANETTI GANGI Ced/Rif : V-19350616

Tifs.: DOM (0251) 4437144 ,MOV (0412) 1568494

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE6PD914055 Carrocería: LS5A2ASE6PD914055 Motor: N3CT513499 Placa: AC126CR

Kmts.: 17634 Fecha Venta: 29/12/2022 Color: AZUL Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE6PD914055

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ


Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

CLIENTE REPORTA QUE EL VEHICULO NO ENCIENDE POR LA VALVULA DE FRENO, ADICIONAL EL VEHICULO QUEDADO NO RESPONDE A LA ACELERACION

cliente indica q antes de encenderlo con otro interruptor de freno no presentaba falla.
Revisión general. De drive, freno siente golpe en caja



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MACACINT	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: CLIENTE REPORTA QUE EL VEHICULO NO ENCIENDE POR LA VALVULA DE FRENO, ADICIONAL EL VEHICULO QUEDADO NO RESPONDE A LA ACELERACION

Wilgosedelina
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el cliente