

Freddy



INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4913

Página 1 de 1

Fecha: 26/01/2024

Hora: 11:35 am

WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Procedencia:

Emisión: 26/01/2024 11:32:50 Prometido: 26/01/2024 19:32:48

Cliente: JOSE FELIX SALDIVIA SUAREZ Ced/Rif: V-16324410

Tlfs.: MOV (0424) 5312898

Modelo: HUNTER 4X2 - HUNTER 4X2

Fabricación: LSCBBZ2T4PG727535 Carrocería: LSCBBZ2T4PG727535 Motor: 15-37051432 Placa: A87BD8J

Kmts.: 1677 Fecha Venta: 07/12/2023 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T4PG727535

Asesor: WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tlfs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------


Percepción del Cliente

CLIENTE REPORTA QUE ENCIENDE SIN FUERZA, AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA

Se Realize Prueba Electrica, se Mido Voltaje de Bateria Arrojaendo 12V sin encender al Encender Baja a 11.75 V. al Encender accesorio y baja Aun Mas el Voltaje Alternador No esta Mandando. sugerir Reemplazar



Estado del vehículo:



Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MAGACINT	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: CLIENTE REPORTA QUE ENCIENDE SIN FUERZA, AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA

[Signature]
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el cliente