

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3003

Página 1 de 1

Fecha: 29/01/2024

Hora : 04:50 pm

NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 29/01/2024 16:43:49 Prometido : 29/01/2024 19:00:00

Cliente : YENNY COROMOTO TORRES BARRIOS Ced/Rif : V-17606736

Tifs.: MOV (0412) 7889690

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT


Carrocería: LS5A2ASE8PD914073 Motor: N3CT513505 Placa: AC136CR

Kmts.: 1556 Fecha Venta: 11/07/2023 Color: PLATA Año: 2023

Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad	Unid. (USD)	Total (USD)
Garantía Planta					
Repuestos					
REP	7900030-BSAM02	MODULO DE CONEXION PANTALLA ALSVIN	1,00	123,00	123,00
REP	7900030-BSAM02	REPRODUCTOR CHANGAN ALSVIN	1,00	123,00	123,00
Mano de Obra					
MO	P20104073	CONJUNTO DE ALIMENTADOR DE RADIO (SECCIÓN DEL PANEL DE INSTR)	0,80	308,00	246,40
MO	P20104065	CONJUNTO DE TERMINAL DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA A	3,20	107,20	342,08
Percepción del Cliente					
NO FUNCIONA PUERTO USB					



[Handwritten Signature]
Asesor de Servicio o Garantía

[Handwritten Signature]
Aprobado por el cliente

TECNICO: RAMON CONTRERAS.

FIRMA: _____

ORIGINAL

011405