



# ANDINA

MOTOR'S, C. A.  
RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE  
Nº. DE CONTROL

00-006092

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida  
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

SERV. | CHANGAN

FACTURA Nro. 0000005699

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 07/02/2024

Vencimiento: 07/02/2024

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 ,MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	41.396,64	41.396,64
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	5.438,34	5.438,34
MO	Mano de Obra	1,00	3.132,49	3.132,49
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,2556 según la tasa del BCV al 07-02-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:	1.378,20	Subtotal BS:	49.967,47	
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00	
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	1.378,20	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	49.967,47	
IVA 16,00% USD:	220,51	IVA 16,00% BS:	7.994,80	
Total Neto Factura USD:	1.598,71	Total Neto Factura BS:	57.962,27	
Base Imponible IGTF (3%) USD:	0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00	
IGTF 3% USD:	0,00	IGTF 3% BS:	0,00	
Monto Total a Pagar USD:	1.598,71	Monto Total a Pagar BS:	57.962,27	

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS BS CON 27/100 CENTIMOS



ANDINA  
MOTOR'S, C. A.

RIF. J-50084357-7

SRG 5000000 2498 / SRG 5000000 2499

Empresa

Cliente

GRAFIFORMAS BENCARDINO C.A. RIF. J-31531235-2 - Av. Bolívar Local Nro. 5-123 Sector Sur América - El Vigía - Edo. Mérida  
Telf.: (0275) 881.43.63 Providencia No. Seniat 05/01203 del 26/10/2011 - REGIÓN LOS ANDES  
FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL Nº 00-005651 HASTA EL Nº 00-006650 - Fecha de Emisión 23-11-2023

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL: BLANCO CLIENTE

7510



# SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



<b>Placa</b> AC136CR	<b>N° Póliza</b> 20231207-12	<b>Fecha Vta</b> 20231207-12	<b>Nombre del Cliente</b> YENNY COROMOTO TORRES BARRIOS	<b>N° Cédula Identidad - RIF</b> V-17.606736	<b>Nro.</b> 500000002499
<b>Modelo Vehículo</b> ALSVINAT	<b>Año del Modelo</b> 2023	<b>Fecha Creación</b> 2024-01-29	<b>Kilometraje</b> 1556	<b>Dirección</b> AV. BOLIVARIANA EDIF VISTA DEL ESTE PISO 2 APTO A2 SECTOR LAS ACACIAS TRUJILLO	<b>Nro. De Autorización</b> RC240205RMR062539
<b>VIN - Serial Completo</b> LS5A2ASE8PD914073	<b>Fecha de Salida</b> 2024-02-05	<b>Ciudad</b> -	<b>Estado</b> -	<b>Teléfonos</b> 0412-7889690	<b>Fecha Autorización</b> 2024-02-05
<b>Concesionario</b> ANDINA MOTORS CA	<b>Código</b> CHAM006	<b>Código (s) Técnico (s)</b> -			
<b>Descripción de la Falla</b> UNIDAD NO FUNCIONA PUERTO USB SE PRUEBA CON OTRO CABLE Y SIGUE LA FALLA SE CAMBIA EL RADIO Y EL MODULO DEL RADIO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	7900030-BSAM02-3	10213	R	MODULO DE CONEXION PANTALLA ALSVIN	1.00	135.30	135.30
2	7900030-BSAM02-2	10213	R	RADIO REPRODUCTOR CHANGAN ALSVIN	1.00	203.50	203.50
3	B51105018		M	ENSAMBLAJE DEL ALIMENTADOR DE RADIO (SEGMENTO DEL CUERPO)	0.80	24.00	19.20
4	B51105052		M	CONJUNTO DE RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA	0.80	24.00	19.20
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>377.20</b>

<b>SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:</b> * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____	<b>FECHAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</b> Gerente de Servicio _____ Gte. de Administración _____	<b>500000002499</b> Gerente Repuestos _____ Fecha de Registro en el Sistema _____	<b>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO</b> Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. <b>ACERTADO Y FIRMADO:</b> FECHA DE SALIDA: _____	 <b>ANDINA</b> M O T O R S C A RIF J 500843577	Total Mano de Obra 38.40 Total Repuestos 338.80 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 377.20 Impuesto 60.35 Total General 437.55
---	---	---	--	---	--

Tasa: 36.2556  
13.67561

ANDINA MOTOR'S, C.A.  
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3003

Página 1 de 1  
Fecha: 29/01/2024

Hora : 04:50 pm

NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia : Garantía Planta

Emisión : 29/01/2024 16:43:49 Prometido : 29/01/2024 19:00:00

Cliente : YENNY COROMOTO TORRES BARRIOS Ced/Rif : V-17606736

Tifs.: MOV (0412) 7889690

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE8PD914073 Motor: N3CT513505 Placa: AC136CR


Kmts.: 1556 Fecha Venta: 11/07/2023 Color: PLATA Año: 2023

Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Garantía Planta</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	7900030-BSAM02	MODULO DE CONEXION PANTALLA ALSVIN	1,00
REP	7900030-BSAM02	REPRODUCTOR CHANGAN ALSVIN	1,00
<b>Mano de Obra</b>			
MO	P20104073	CONJUNTO DE ALIMENTADOR DE RADIO (SECCIÓN DEL PANEL DE INSTR	0,80
MO	P20104065	CONJUNTO DE TERMINAL DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA A	3,20

**Percepción del Cliente** -  
NO FUNCIONA PUERTO USB



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

TECNICO: RAMON CONTRERAS.

FIRMA: \_\_\_\_\_