

- Se aprueba por garantía en función de lo conversado y expresado en la minuta la sustitución del asiento de montaje superior de ambos amortiguadores. Ante la no disponibilidad por el momento del repuesto se autoriza realizar el ajuste con los separadores planteados para solucionar la condición reportada por el cliente, eliminar la separación que se evidencia en las fotos y quitar la condición de desalineación que presenta el vehículo. Los códigos de MO autorizados son los siguientes:

CS1502142	Conjunto de amortiguador delantero (izquierda)	ABSORBEDOR, SUSPENSION DELANTERA, IZQ(R&R)	0,6
CS1502143	Conjunto de amortiguador delantero (derecho)	ABSORBEDOR, SUSPENSION DELANTERA, DERECHA(R&R)	0,6
CS1504022	Conjunto del brazo del limpiaparabrisas principal	ENS DE BRAZO, LIMPIAPARABRISAS DELANTERO PRINCIPAL(R&R)	0,2
CS1504024	Conjunto de brazo de limpiaparabrisas secundario	ENS DE BRAZO, SUB LIMPIAPARABRISAS DELANTERO(R&R)	0,2
CS1503125	Conjunto de tapa frontal y tira de sellado trasera	BURLETE,CAPO DELANTERO,TR(R&R)	0,2
			1,8

**Rif. J-50025049-5**

**Calle Principal Local Parcela 53, Parque Industrial del Este, Caserío Las Piedras.  
Yaritagua – Edo. Yaracuy**

MDV-GEN-FO  
RE