

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 15/08/2022 11:31:02 Prometido : 04/10/2022 00:00:00

Cliente : DIST Y PRODUCCION AGROPECUARIA DIPROAGRO, C.A Ced/ Tifs.: OFI (0212) 5714278 ,MOV (0412) 1420849

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T0MG612460 Placa: A04AO1R

Kmts.: 42916 Fecha Venta: 02/12/2020 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : CARLOS CABRERA

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
Repuestos			
REP	1004015ANA	ANILLO DE COMPRESION NRO 2 CHANGAN F70	4.00
REP	1002053RAA3	CONCHA BANCADA FRONTAL MARRON AZUL F70	1.00
REP	1124100ANAA	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	4.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	WL1030HD20L	ACEITE SEMISINTETICO 10W30 VITALTECH 20L	6.00
REP	SCOOLOJ 05	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO (GALON)	3.00
REP	1002031RAA	SHIM DE AJUSTE CAMISA DE CILIN DROS 0.15±0.012 MM	4.00
REP	99942	SILICON GRIS A/T MEGA GREY	1.00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1.00
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50069409-1
Servicios

OBSERVACIONES:El vehiculo NO posee trampa de Agua ni filtro adicional de Combustible lo que ocasiono falla en los inyectores anteriores.
DC221031RTMRC254

Alinares.
Asesor de Servicio o Garantía

Maryory Delgado
Aprobado por el cliente

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 208

ANDREA LINARES

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 15/08/2022 11:31:02 Prometido : 04/10/2022 00:00:00

Cliente : DIST Y PRODUCCION AGROPECUARIA DIPROAGRO, C.A Ced/ Tifs.: OFI (0212) 5714278 ,MOV (0412) 1420849

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T0MG612460 Placa: A04AO1R

Kmts.: 42916 Fecha Venta: 02/12/2020 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : CARLOS CABRERA

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta

Repuestos

REP	1004014ANA	ANILLO DE COMPRESION NRO 1 CHANGAN F70	4.00
REP	1002070RAAB	ROCIADOR F70	2.00
REP	1002052RAA3	CONCHA BANCADA FRONTAL MARRON AZUL F70	1.00
REP	1005250RAA	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00
REP	1004050ANA	ANILLO DE ACEITE CHANGAN F70	4.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	1005201RAA	CONCHA BANCADA CENTRAL CHANGAN F70	6.00
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00

Mano de Obra

MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50069409-1
Servicios

OBSERVACIONES: El vehículo NO posee trampa de Agua ni filtro adicional de Combustible lo que ocasiono falla en los inyectores anteriores.
DC221031RTMRC254

A. Linares
Asesor de Servicio o Garantía

Marjory Delgado
Aprobada por el cliente

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 04/11/2022

Hora : 03:58 pm

Orden de Servicio Nro. SERV - 208

ANDREA LINARES

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 15/08/2022 11:31:02 Prometido : 04/10/2022 00:00:00

Cliente : DIST Y PRODUCCION AGROPECUARIA DIPROAGRO, C.A Ced/ Tifs.: OFI (0212) 5714278 ,MOV (0412) 1420849

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T0MG612460 Placa: A04AO1R

Kmts.: 42916 Fecha Venta: 02/12/2020 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : CARLOS CABRERA

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
<u>Mano de Obra</u>			
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0.40
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3.20
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7.00
MO	CH26	CAMBIAR REFRIGERANTE	0.60
MO	P20101089	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	0.40
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7.70
MO	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7.70
MO	P20101038	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70
<u>T.O.T.</u>			
TOT	TOT-340	RECTF ASIENTOS/SERV RECTF CAMARA/ASENTAR VALVULAS/BAÑO QUIMI	1.00
TOT	TOT-183	REVISION Y DIAGNOSTICO DE INYECTORES (BANCO DE PRUEBA)	1.00

Percepción del Cliente -

REVISAR VEHICULO CON FALLA DE POTENCIA (PIERDE FUERZA), ENCIENDE CON DIFICULTAD Y FUGA ACEITE POR VARILLA DE MEDICION

KAISHI MOTORS, C.A.
 J-50069409-1
 Servicios

OBSERVACIONES:El vehiculo NO posee trampa de Agua ni filtro adicional de Combustible lo que ocasiono falla en los inyectores anteriores.
 DC221031RTMRC254

Alinares
 Asesor de Servicio o Garantía

Maryory Delgado
 Aprobado por el cliente

