



ANDINA

MOTOR'S, C. A.

RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE
Nº. DE CONTROL

00-006149

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

FACTURA Nro. 0000005756

SERV. | CHANGAN

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 15/02/2024

Vencimiento: 15/02/2024

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

CI/Rif: **J-50025049-5**

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUAY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 , MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	94.506,02	94.506,02
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	2.992,25	2.992,25
MO	Mano de Obra	1,00	52.813,99	52.813,99
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,2609 según la tasa del BCV al 15-02-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:	4.145,30	Subtotal BS:	150.312,26	
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00	
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	4.145,30	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	150.312,26	
IVA 16,00% USD:	663,25	IVA 16,00% BS:	24.049,96	
Total Neto Factura USD:	4.808,55	Total Neto Factura BS:	174.362,22	
Base Imponible IGTF (3%) USD:	0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00	
IGTF 3% USD:	0,00	IGTF 3% BS:	0,00	
Monto Total a Pagar USD:	4.808,55	Monto Total a Pagar BS:	174.362,22	

Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS BS CON 22/100 CENTIMOS



ANDINA

MOTOR'S, C. A.

RIF. J-50084357-7

SRG 5000000 2500 / SRG 5000000 2508 / SRG 50000002513 / SRG 5000000 2514 / SRG 5000000 2515

Empresa

Cliente

GRAFIFORMAS BENCARDINO C.A. RIF. J-31531235-2 - Av. Bolívar Local Nro. 5-123 Sector Sur América - El Vigía - Edo. Mérida
Tel.: (0275) 881.43.63 Providencia No. Seniat 05/01203 del 26/10/2011 - REGIÓN LOS ANDES
FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL Nº 00-005651 HASTA EL Nº 00-006650 - Fecha de Emisión 23-11-2023
ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL: BLANCO CLIENTE

Orden de Servicio Nro. S1 - 3027

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 06/02/2024 10:17:00 Prometido : 06/02/2024 14:00:00

Cliente : VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO Ced/Rif : V-4698849 Tifs.: MOV (0414) 7515007 ,DOM (0414) 7515007

Modelo : CS15 - CS15

Carrocería: LS5A3DSE7RD910906 Motor: P3CV514313 Placa: AC098YF

Kmts.: 612 Fecha Venta: 18/01/2024 Color: NEGRO Año: 2024


Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
Repuestos			
REP	B3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS 15	4,00 <i>10201. → 2.20</i>
Mano de Obra			
MO	CS1501094	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO	0,30
MO	CS1501090	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIAS	0,40
.O.T.			
TOT	TOT00001	ALINEACION	1,00

Percepción del Cliente

REVISAR VOLANTE JALA HACIA UN LADO
VEHICULO PRESENTA PERDIDA DE FUERZA AL ESTAR EN SEMAFORO TIENDE APAGARSE

#1 = 4,37
#2 = 4,05
#3 = 4,47
#4 = 4,39



TECNICO: JORGE ACEVEDO.

FIRMA: _____

[Signature]
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el cliente



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa AC098YF	N° Póliza 20241801-18	Nombre del Cliente VICTOR ABEL PEREZ ARELLANO	N° Cédula Identidad - RIF V-4698849	Nro. 50000002515
Modelo Vehículo CS15	Año del Modelo 2024	Kilometraje 615	Dirección CAJA SECA ZULIA VENEZUELA	Nro. De Autorización DC240214RMTRC62552
VIN - Serial Completo LS5A3DSE7RD910906	Fecha de Salida 2024-02-14	Estado -	Teléfonos 0414-7515007	Fecha Autorización 2024-02-14
Concesionario ANDINA MOTORS CA	Fecha Vta 2024-02-06	Código CHAM006	Código (s) Técnico (s) -	Ciudad -

Descripción de la Falla

SE ENVIA UNIDAD A TALLER DE ALINEACION Y SE EVINDECIA QUE PRESENTA DESALINEACION EN RUEDAS DELANTERAS (VER IMAGEN DE MAQUINA ALINEACION) SE HACE PRUEBA A BUJIAS Y SE OBTIENE NRO1: 4.37 NRO2: 4.05 NRO3: 4.47 NRO4: 4.39 SE CORRIGIO LA FALLA DE ALINEACION ALINEANDO LA UNIDAD Y SE REEMPLAZARON LAS BUJIAS PARA CORREGIR FALLA DE PERDIDA DE FUERZA

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B3707010-H01	10201	R	BUJIA ALSVIN / CS15	4.00	02.20	08.80
2	CS1501094		M	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO	0.30	24.00	07.20
3	CS1501090		M	CONJUNTO DE BUJÍA	0.40	24.00	09.60
4	1300002		T	ALINEACION	1.00	22.52	22.52
SUMATORIA TOTAL						48.12	48.12

SRG

AUTORIZACION DEL CLIENTE:

- * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
- * Para probar el vehículo fuera del taller si fuere necesario.

Aceptado: _____

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:

Gerente de Servicio _____
Gerente Repuestos
2024-02-06

Gte. de Administración _____ Fecha de Registro en el Sistema

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO

Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Política de Garantía para tal fin.

ACEPTADO Y FIRMADO:

FECHA DE SALIDA:

Total Mano de Obra
Total Repuestos
Total Otros Gastos
Sub-Total
Impuesto
Total General

16.80
08.80
22.52
48.12
07.70
55.82

36.2000
98.1445
1-1445