



Rebeca Anzola <asesordeservicio.fotonyaritagua@gmail.com>

REPARACION DE MOTOR CAMIONETA KAICENE F 70 PLACS A09A03R

4 mensajes

Yolimar Mogollon <gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com>

16 de enero de 2024, 9:49

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Daniel Mendez <gerenciageneral.fotonyaritagua@gmail.com>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, asesordeservicio.fotonyaritagua@gmail.com, luis arismendi <luisarismendi.fotonvzla@gmail.com>

Muy buenos días saludos cordiales.

Por medio de la presente le informo, que la camioneta Changan Modelo F70 Placa: A09A03R VIN : LSCBBZ2TXMG612482 propiedad del Sr Daniel Urrieche ingresa al concesionario para su respectiva revisión

Se procedió a medir la compresión del motor arrojando los siguientes valores :

Cilindro Nro 01 210 PSI
Cilindro Nro 02 200 PSI
Cilindro Nro 03 220 PSI
Cilindro Nro 04 200 PSI

Se anexan los videos correspondientes

Por favor necesito su autorización para la reparación del motor .

También por favor necesito que me informe cómo se va a tratar el pago de la mano de obra , los repuestos a utilizar y el trabajo en otros talleres (T.O.T)

Sin más que hacer referencia

Atentamente

Yolimar Mogollon
Gerente Post Venta
Inversiones Inter Mundial 2020 C.A

4 adjuntos

-  **CILINDRO 1.mp4**
1891K
-  **CILINDRO 2.mp4**
1612K
-  **CILINDRO NRO 3.mp4**
2122K
-  **CILINDRO 4.mp4**
1709K

Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

16 de enero de 2024, 12:25

Para: Yolimar Mogollon <gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com>

Cc: Daniel Mendez <gerenciageneral.fotonyaritagua@gmail.com>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, "asesordeservicio.fotonyaritagua@gmail.com" <asesordeservicio.fotonyaritagua@gmail.com>, luis arismendi <luisarismendi.fotonvzla@gmail.com>

Buenas tardes Yolimar.

Por favor, proceda con el desarmado para revisar la culata del motor. Así determinar los daños, para luego proceder a informarle lo que se reconocerá por garantía.

Saludos

Richard Camejo.

De: Yolimar Mogollon <gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com>
Enviado: martes, 16 de enero de 2024 9:49
Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>
Cc: Daniel Mendez <gerenciageneral.fotonyaritagua@gmail.com>; Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>; asesordeservicio.fotonyaritagua@gmail.com <asesordeservicio.fotonyaritagua@gmail.com>; luis arismendi <luisarismendi.fotonvzla@gmail.com>
Asunto: REPARACION DE MOTOR CAMIONETA KAICENE F 70 PLACS A09A03R

[El texto citado está oculto]

GERENCIA POST VENTA <gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com> 23 de enero de 2024, 8:54
Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>
Cc: Daniel Mendez <gerenciageneral.fotonyaritagua@gmail.com>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, asesordeservicio.fotonyaritagua@gmail.com, luis arismendi <luisarismendi.fotonvzla@gmail.com>

Saludos a todos, adjunto pedido de Repuestos para la camioneta F 70.

Estamos atentos a sus comentarios.

Rebeca Anzola
ASesor de Servicio

[El texto citado está oculto]

 **PEDIDO 006 MOTOR KAICENE F70 DANIEL URRIECHE.xlsx**
79K

GERENCIA POST VENTA <gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com> 23 de enero de 2024, 9:09
Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>
Cc: Daniel Mendez <gerenciageneral.fotonyaritagua@gmail.com>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, asesordeservicio.fotonyaritagua@gmail.com, luis arismendi <luisarismendi.fotonvzla@gmail.com>

Ofrecemos una disculpa ya que el VIN y la Placa estaba mal escrito. En el adjunto información corregida.

El mar, 16 ene 2024 a las 9:49, Yolimar Mogollon (<gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com>) escribió:

[El texto citado está oculto]

 **PEDIDO 006 MOTOR KAICENE F70 DANIEL URRIECHE.xlsx**
79K