

VERSIONES MULTINACIONAL,C.A.

J-50043700-5

SERVICIOS

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5043

Procedencia :

Emisión : 09/02/2024 16:30:14 Prometido : 09/02/2024 23:59:59

Cliente : YELIHTZE CAROLINA RODRIGUEZ DE LUGO Ced/Rif : V-74414;

Tifs.: MOV (0414) 5

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE5PD920672 Carrocería: LS5A2ASE5PD920672 Motor: N3CT524834 Placa: AB635XL

Kmts.: 4433 Fecha Venta: 03/08/2023 Color: PLATA Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE5PD920672


Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente -

CLIENET REPORTA LUZ DE TRANSMISION ENCENDIDA NUEVAMENTE YA ES EL CUARTO REPORTE DE LA SITUACION INDICA SIENTE RUIDO AL HACER LOS CAMBIOS COMO UN PISTONEO



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MACACINT	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: CLIENET REPORTA LUZ DE TRANSMISION ENCENDIDA NUEVAMENTE YA ES EL CUARTO REPORTE DE LA SITUACION INDICA SIENTE RUIDO AL HACER LOS CAMBIOS COMO UN PISTONEO

Wilgosdelina
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el Cliente