

CHONGQING CARS, C.A.

Presupuesto Nro. 3929

Departamento : SERVICIO Emisión : 20/03/2024

Cliente : CARBONERA DE NEGOCIOS VENEZOLANOS C.A. (CANEVECA) CI/Rif : J-31103008-5

Dir. : AV.9 ENTRE CALLES 69 Y 70, LOCAL 69-91, SECTOR TIERRA NEGRA.MARACAIBO.EDO ZULIA.VENEZUELA. Telf. : 0414 - 6215918

Modelo : KAICENE F704X4 Año : 2021 Placa : A47AU9T Fecha Venta : 25/01/2022

No. Fabricación : Carrocería : LSCBBZ2T9MG697282 Motor : LSCBBZ2T9MG697282 Kms. : 50432

Procedencia : Cliente Modo Pago : CONT

Aprobado Anulado

Página 1 de 2

Fecha: 20/03/2024

Hora : 03:12 pm

SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Telf. : 0414 - 6215918


Vendedor : SULEYKA DEL CARMEN

Tipo	Modo	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
Repuestos						
REP	CLI	1000000RAA	JGO DE EMPAQUE COMPLETO CHANGAN F70	1,00	7.764,00	7.764,00
REP	CLI	019	LIQUIDO REMOVEEDOR	10,00	26,00	260,00
REP	CLI	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00	261,00	2.088,00
REP	CLI	R-12008	REFRIGERANTE ROJO LMV GALON	1,00	339,00	339,00
REP	CLI	01257	SILICON GRIS	1,00	268,00	268,00
REP	CLI	000002	ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40	7,00	404,00	2.828,00
REP	CLI	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00	1.760,00	7.040,00
REP	CLI	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70	1,00	362,00	362,00
REP	CLI	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1,00	9.783,00	9.783,00
REP	CLI	PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN	1,00	7.764,00	7.764,00
REP	CLI	1011100RAA	BOMBA ACEITE CHANGAN F70	1,00	3.313,00	3.313,00
REP	CLI	1005250RAA	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA F70	3,00	5.849,00	17.547,00
REP	CLI	1005201RAA	CONCHA BANCADA CENTRAL CHANGAN F70	1,00	1.708,00	1.708,00
REP	CLI	1005013RAA	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70	1,00	2.226,00	2.226,00
SubTotal Repuestos :						63.290,00

Mano de Obra

MO	CLI	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80	362,50	290,00
MO	CLI	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILI	1,00	362,00	362,00
MO	CLI	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20	362,19	1.159,00
MO	CLI	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,70	362,86	254,00
MO	CLI	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70	362,34	2.790,00
MO	CLI	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40	362,50	145,00
MO	CLI	P20101016	CIGÜENAL	7,70	362,34	2.790,00
MO	CLI	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7,70	362,34	2.790,00
MO	CLI	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10	362,26	1.123,00
MO	CLI	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00	362,29	2.536,00
MO	CLI	P20101038	TAPA DE CAMARA DE VALVULAS	0,70	362,86	254,00
SubTotal Mano de Obra :						14.493,00


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.