

SERVICIOS

FACTURA Nro. 1461

Condición de Pago: CREDITO

Emisión: 12/03/2024

Vencimiento: 15/03/2024

Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS CA

RIF: J-50025049-5

Carrocería LSCBBZ2T2PG726425 Placas A36AC5X

Dirección: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARELA 53, PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, EDO YARACUY.

Teléfono: 0424-5322639

O/S 1218

Aseor: VALENTINA SALAZAR

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1700010-BU105	CAJA DE VELOCIDADES 4X2 CHANGAN F-70	1	1728.2	1.728,20
MANO DE OBRA P20102208	ENSAMBLE DE TRANSMISION	3	24	72,00
TOT 1300002	ACEITE 30W90	3	10.88	32,84

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 35,2005 según tasa del BCV al 12/03/2024, PROV Nro.007

Subtotal Bs	66.355,92	Subtotal \$	1.833,84
Monto Exento Bs.	0,00	Monto Exento \$	0,00
Base Imponible Bs.	66.355,92	Base Imponible \$	1.833,84
IVA 16,00% Bs	10.621,75	IVA 16,00% \$	293,41
Base Imponible IGTF Bs.	0,00	Base Imponible IGTF \$	0,00
IGTF 3% Bs	0,00	IGTF 3% Bs	0,00
Total Neto Factura Bs:	77.007,67	Total Neto Factura USD	2.127,25

Son DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE USD CON 25/100 CENTIMOS

Empresa

Cliente

Cambio establecidos por el BCV de Bs/US\$ según Res #19-05/01 (GAC.OFIC.NRO 41.624 02-05-2019)

RECLAMO DE GARANTIA NRO° 166, REEMPLAZO DE CAJA DE CAMBIO 4X2, UNIDAD PLACA A36AC5X DE AUTORIZACION RC240312RMTRC092611

ALICUOTA SEGÚN G.O 41244 DE FECHA 26/09/2017

ELITE
AUTOS

FORMA LIBRE / N° DE CONTROL

00-0001510



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A36AC5X		20232612-26	MANTENIMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS DA ESTEFANO & DA NICOLAS, C.A	J-31615622-2	500000002573
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER-4X2	2023	2024-02-26	8612	AV ESPAÑA, SIN SALIDA A BARCELONA, EL TIGRE, EDO ANZOATEGUI	RC240312RMTRC92611
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBZ272PG728425	2024-03-12	-		4148388663	2024-03-12
Concesionario	Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad		
ELITE AUTOS, CA	CHEM009				

Descripción de la Falla

Se desarmaron todos los componentes de embrague evidenciándose que el plato y el collarín estan en buen estado mas sin embargo el disco de embrague presenta una coloración un poco azul lo que demuestra recalentamiento, al girar la caja de forma manual el ruido persiste internamente, se toma la decisión del desarme evidenciándose resto de virutas y el eje principal no presenta un buen mecanizado al igual que en el eje secundario presenta un piñon de transferencia que no gira correctamente debido a un desperfecto en la rolínera interna.

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1700010-BU105	FACT10753	R	CAJA DE VELOCIDADES 4X2 CHANGAN F70	1.00	1,729.20	1,729.20
2	P20102208		M	ENSAMBLAJE DE TRANSMISIÓN	3.00	24.00	72.00
3	1300002		T	ACEITE 80W90	3.00	10.88	32.64
SUMATORIA TOTAL							1,833.84

SRG 500000002573

AUTORIZACION DEL CLIENTE:

- * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
- * Para probar el vehículo fuera del taller si fuere necesario.

Aceptado:

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESSIONARIO:

Gerente de Servicio 2024-02-26

Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION


CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

ACEPTADO:

FECHA DE SALIDA: _____

Total Mano de Obra
 Total Repuestos
 Total Otros Gastos
 Sub-Total
 Impuesto
 Total General

72.00
 1,729.20
 32.64
 1,833.84
 293.41
 2,127.25



RIF: J-50200910