



ANDINA
MOTOR'S, C. A.
RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE
Nº. DE CONTROL

00-006494

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

SERV. | CHANGAN

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 03/04/2024

Vencimiento: 03/04/2024

Días Crédito: 0

FACTURA Nro. 000006085

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

CI/Rif: **J-50025049-5**

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARISTIDES BASTIDAS, YARACUAY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 ,MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	41.184,58	41.184,58
MO	Mano de Obra	1,00	21.771,60	21.771,60
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,2860 según la tasa del BCV al 03-04-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		1.735,00	Subtotal BS:	62.956,18
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		1.735,00	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	62.956,18
IVA 16,00% USD:		277,60	IVA 16,00% BS:	10.072,99
Total Neto Factura USD:		2.012,60	Total Neto Factura BS:	73.029,17
Base Imponible IGTF (3%) USD:		0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00
IGTF 3% USD:		0,00	IGTF 3% BS:	0,00
Monto Total a Pagar USD:		2.012,60	Monto Total a Pagar BS:	73.029,17

Son: SETENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE BS CON 17/100 CENTIMOS

SRG 5000000 2598



RIF. J-50084357-7

Empresa

Cliente

GRAFIFORMAS BENCARDINO C.A. RIF. J-31531235-2 - Av. Bolívar Local Nro. 5-123 Sector Sur América - El Vigía - Edo. Mérida
Tel.: (0275) 881.43.63 Providencia No. Seniat 05/01203 del 26/10/2011 - REGIÓN LOS ANDES
FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL Nº 00-005651 HASTA EL Nº 00-006650 - Fecha de Emisión 23-11-2023
ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL: BLANCO CLIENTE



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)




Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
A45AUTT		20212210-22	ITALO VENEZOLANO DE CONSTRUCCIONES, C.A	J - 30352205-0	500000002598
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2021	2024-02-27	50908	CARRERA 4 FINAL CALLE 18 ZONA INDUSTRIAL BARQUISIMETO	RC240401RMRRC62640
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBZZ19MG697265	2024-04-01	S/D		0251-2371354	2024-04-01
Concesionario	Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad	SD	
ANDINA MOTORS CA	CHAM008				

Descripción de la Falla

UNIDAD SE PROCEDE A HEDIR COMPRESION Y SE OBTIENE CIL:300 CIL:2:300 CIL:3:290 CIL:4:290 A PESAR DE TENER LAS COMPRESIONES EN LOS RANGOS RELATIVAMENTE NORMALES EL CLIENTE REPORTA QUE LA MISMA CONSUME ACEITE SE CONSULTA EL CASO CON EL SR RICHARD CAMEJO YA QUE ES UN CASO REFERIDO POR EUCLIDES LUGO DIRECTIVO DE ANDINA MOTOR Y EL CLIENTE HA TENDIO VARIAS ENTRADAS A CHANGAN BARQUISIMETO Y NO LE HAN RESUELTO LA CONDICION DE LA CAMARONA Y MISMO AUTORIZA DESMONTAR EL MOTOR PARA EVALUAR LOS DAÑOS INTERNOS UNA VEZ DESMONTADO EL MOTOR SE OBSERVA QUE LOS ANILLOS DEL CILINDRO 3 ESTAN CASI ENFRENTADOS NOTA.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCION DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1004018ANA	10787	R	CONCHA DE BIELLA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
2	1004060ANA	10787	R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	44.00	176.00
3	1005100RAA	10787	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1.00	189.00	189.00
4	1011100PAA	10787	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	64.00	64.00
5	3541100RAA	10787	R	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1.00	160.00	160.00
6	PJ201005-0101	10787	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	155.00	155.00
7	1002011RAAA	10787	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	34.00	136.00
8	1002033RAA	10787	R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	08.00	32.00
9	1000000RAA	10788	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
10	J1005201RAA	10788	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRALFRONTAL CHANGAN	1.00	33.00	33.00
11	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
12	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
13	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
14	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
15	P20101016		M	CIGUENAL	7.70	15.00	115.50
16	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
17	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
18	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
19	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
20	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
21	P20101038		M	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70	15.00	10.50
SUMATORIA TOTAL							1,735.00

<p>SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. <p>Aceptado: _____</p> <p>TERMINAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</p> <p>Gerente de Servicio _____ Fecha de Registro en el Sistema 2024-02-27</p> <p>Gerente de Administración _____</p>	<p>500000002598 LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO</p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra o materiales, según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p>ACEPTADO Y FIRMADO: _____</p> <p>FECHA DE SALIDA: _____</p>	<p>Total Mano de Obra 600.00</p> <p>Total Repuestos 1,135.00</p> <p>Total Otros Gastos 00.00</p> <p>Sub-Total 1,735.00</p> <p>Impuesto 277.60</p> <p>Total General 2,012.60</p>
--	---	---



BS: 62.9561.18
Tasa: 36.2860

Procedencia : Garantía Planta

Emisión : 27/02/2024 00:00:00

Prometido : 27/02/2024 00:00:00

Cliente : ITALO VENEZOLANO DE CONSTRUCCIONES, C.A Ced/Rif : J-31

Tlfs.: OFI (0414) 3506610 ,MOV (0414) 3506610

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T9MG697265 Motor: 15-36022294 Placa: A45AU7T

Kmts.: 50808 Fecha Venta: 01/01/2022 Color: VERDE Año: 2021

Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO


Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
Repuestos			
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00
REP	1002033RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR (0.20)	4,00
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL F70	1,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) F70	1,00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
Mano de Obra			
MO	MO0044	REPARACION DE MOTOR	40,00

Percepción del Cliente

VEHICULO CUESTA PARA ENCENDER

VEHICULO BOTA MUCHO HUMO AL PRENDER



R - RAYADO



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

TECNICO:

Ramón Contreras

FIRMA:
