
Caso Arnoldo Romero LSCBBZ2T9NG602396 para registrar SRAN

4 mensajes


Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>

Para: Leomar Tua <tua.leomar@gmail.com>, "nboscan.changanelvigia@gmail.com" <nboscan.changanelvigia@gmail.com>

Buenas tardes saludos.

Leomar adjunto el formato Excel con los mantenimientos necesarios para la carga de este caso.

Sin mas nada que agregar me despido..



Thommy Tovar
Analista de Garantía

+58 (424) 558.63.70
analistagarantia3@apbgroup.net
www.fotonvzla.com / changanvzla.com

CHANGAN AUTO
FOTON

 **modelo_carga_data para registro de mantenimientos Valencia 29-02 (3).xlsx**
17K

Leomar Tua <tua.leomar@gmail.com>

7 de marzo de 2024, 14:13

Para: Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>, "nboscan.changanelvigia@gmail.com" <nboscan.changanelvigia@gmail.com>

SALUDOS, CARGA DE SERVICIOS EXITOSA.

PUDE DETALLAR EN EL ARCHIVO LA AUSENCIA DEL REGISTRO PARA EL CONTROL DE SERVICIO DE LOS 25.000 KM Y 45.000 KM, LO CUAL PUEDE TENER CAUSAL DE ANULACION DE POLIZA NUEVAMENTE...


TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES

[El texto citado está oculto]

Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>
Para: Leomar Tua <tua.leomar@gmail.com>
Cc: Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>


7 de marzo de 2024, 14:31

Buenas tardes se procede a realizar el registro indica el siguiente error



Atentamente.-

Numa A. Boscán
Gerente de Servicio
Andina Motor's, C.A
J-50084357-7
+58 414-757.07.92



[El texto citado está oculto]

Leomar Tua <tua.leomar@gmail.com>
Para: Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>
Cc: Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>

7 de marzo de 2024, 14:56

SALUDOS, LA POLIZA ASOCIADA AL VEHICULO FUE CREADA 2022-07-04 CON UN TOPE DE 60.000 KM MAXIMO.

NO ES UN ERROR DE SISTEMA, DEBE CREAR EL REPORTE DE FALLA COMO ESPECIAL DE SER UNA CORTESIA O PUBLICO, LO QUE APLIQUE AL CASO.

QUEDO ATENTO

From: Numa Boscan


Sent: Thursday, March 7, 2024 2:31 PM

To: Leomar Tua

Cc: Thommy Tovar

Subject: Re: Caso Arnoldo Romero LSCBBZ2T9NG602396 para registrar SRAN

Buenas tardes se procede a realizar el registro indica el siguiente error



Atentamente.-

Numa A. Boscán
Gerente de Servicio

Andina Motor's, C.A

J-50084357-7

+58 414-757.07.92



[El texto citado está oculto]