

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC755XF		2024103-01	JUN YU ZHENG ZHENG	V-30053155	500000002698
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS55PLUS	2024	2024-04-01	1535	CC DILA LOCAL 5 CENTRO	RC240426RMRC72736
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS4ASE2EXTRA951447	2024-04-30	-		04128304083	2024-04-26
Concesionario		Código		Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA		GHKS007			-

Descripción de la Falla

PANTALLA RADIO PRESENTA FALLA AL PASAR RETROCESO O HACIA ADELANTE, EN PRUEBA DE RUTA SE QUEDA CONGELADA, SE RECOMIENDA SU REEMPLAZO

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	7900030-AW56		R	RADIO CHANGAN CS55 PLUS	1.00	862.40	862.40
2	7912070-AW57		R	PANTALLA DE RADIO CHANGAN CS55 PLUS	1.00	788.70	788.70
3	CS5504072		M	CONJUNTO DE PANTALLA FRONTAL	0.40	24.00	09.60
SUMATORIA TOTAL							1,660.70

<p>SRG</p> <p>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. • Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. <p>Acceptado:</p> <p>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</p> <p>Gerente de Servicio</p> <p>Gte. de Administración</p>	<p>500000002698</p> <p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</p> <p>CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO</p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p>ACEPTADO Y FIRMADO:</p> <p>FECHA DE SALIDA:</p>	<p>Total Mano de Obra 09.60</p> <p>Total Repuestos 1,651.10</p> <p>Total Otros Gastos 00.00</p> <p>Sub-Total 1,660.70</p> <p>Impuesto 265.71</p> <p>Total General 1,926.41</p>
---	--	--

KAISHI MOTORS, C.A.

J-50069409-1

Servicios Técnicos