



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB606XL		20231812-18	JHONEDYTH ROGER ZERPA RUIZ	v19475107	500000002643
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS55PLUS	2023	2024-04-05	16055	bolivar	RC240410RMRC72683
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS4ASE2E4PA265336	2024-04-10	-		0424-9522047	2024-04-10
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla
 NO FUNCIONA EL SONIDO Y SE CONGELA LA PANTALLA EN TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, SE RECOMIENDA SUSTITUCION DEL MODULO Y PANTALLA

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	7900030-AW56		R	RADIO CHANGAN CS55 PLUS	1.00	862.40	862.40
2	7912070-AW57		R	PANTALLA DE RADIO CHANGAN CS55 PLUS	1.00	788.70	788.70
3	CS5504072		M	CONJUNTO DE PANTALLA FRONTAL	0.40	24.00	09.60
SUMATORIA TOTAL							1,660.70

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	500000002643 FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio Gerente de Repuestos 2024-04-05 Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra 09.60 Total Repuestos 1,651.10 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 1,660.70 Impuesto 265.71 Total General 1,926.41
---	--	---	---

KAISHI MOTORS
 J-500694
 Servicio