

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A20BA4N Carrocería: LSCBBZ2T8PG727649

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3932	OK	28/02/2024		9.453	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA LUZ DEL 4X4 ENCENDIDA						Correc.:
REP	1807110-BU03	CONTROLADOR TRANSFER CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	P20104014	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE TRACCIÓN EN LAS			0,50	Cliente
MECANICA	3931	OK	28/02/2024	28/02/2024	9.453	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMEINTO DE 10.000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAOZ FILTROS DE COMBUSTIBLES SERVICIO A LA PCV (SI AMERITA)						Correc.:
VERIFICAR FILTROS DE AIRE Y POLEN						
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	0014	REVISION DE LOS 10.000 KMS			5,00	Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MO	AIRE-FILTROS	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES - FILTRO D			3,00	Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME
MECANICA	3550	OK	22/12/2023	22/12/2023	4.468	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 5,000 KM						Correc.:
MO	0002	REVISION DE LOS 5.000 KMS			5,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0012	REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE			2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	0023	SERVICIO A VALVULA PCV			2,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	FILTROS-2	REEMPLAZO FILTRO POLEN (A/A) - AIRE MOTOR			3,00	Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MECANICA	3547	OK	22/12/2023	22/12/2023	4.468	KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ
Requer.: REVISION DE 5.000 KM						Correc.:
REP	035	LIMPIA CARBURADOR			1,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN			1,00	Cliente
REP	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO			6,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO A/C CHANGAN F70 (POLEN)			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70			1,00	Cliente
MECANICA	3364	OK	23/11/2023		2.336	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, UNIDAD PRESENTA FALLA CON EL CLAXON (NO SUENA)						Correc.:
REP	T-002	TERMINAL MACHO AUTOMOTRIZ			4,00	Cliente
REP	010252	TEIPE			1,00	Cliente
REP	C-016N	CABLE AUTOMOTRIZ NO. 16 NEGRO			1,00	Cliente
REP	C-016R	CABLE AUTOMOTRIZ NO. 16 ROJO			1,00	Cliente
MECANICA	3211	OK	02/11/2023	27/11/2023	990	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: UNIDAD CUESTA ENCENDER						Correc.:
REP	34R-1100	BATERIA AUTOMOTRIZ 1100 EXTREMA			1,00	Garantía Planta

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año: 2023

Placa: A20BA4N Carrocería: LSCBBZ2T8PG727649

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3211	OK	02/11/2023	27/11/2023	990	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: UNIDAD CUESTA ENCENDER					Correc.:	
MO	BC01001	CARGA DE BATERIA			0,50	Garantía Planta RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MO	P20104037	MONTAJE DE BATERIA			0,20	Garantía Planta RONALD AXER MARQUEZ MARQU
MECANICA	3198	OK	01/11/2023	01/11/2023	990	SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ
Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 1.000 KM AL MEDIR EL ACEITE EN FRIO SALE DENTRO DE LA RAYA PERO CUANDO LA UTILIZO Y AL ESTAR REPOSADA NO MARCA EN EL PUNTO. LOS VIDRIOS SE ESTAN EMPAÑANDO CUANDO LLUEVE (VERIFICAR BOTON DE NO EMPAÑAR)					Correc.:	
MO	0005	REVISION DE LOS 1.000 KMS			1,00	Exonerado EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA