

Pedido 492

LS5A2ASEXPD915063

CHONGQING CARS, C.A.

J-50133409-9

Página 1 de 1

SERVICIO

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 14/03/2024

Orden de Servicio Nro. S1 - 4048

Hora : 02:48 pm

SULEYKA DEL CARMEN

Procedencia : Cliente

Emisión : 14/03/2024 14:40:23

Prometido : 14/03/2024 22:40:20

Cliente : CRUZ MARIA MORONTA TORRES Ced/Rif : V-17915712

Tifs.: MOV (0414) 6327204

Modelo : NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS

Carrocería: LS5A2ASEXPD915063 Motor: N3CT513304 Placa: AF657CS

Kmts.: 5857 Fecha Venta: 16/03/2023 Color: BLANCO Año: 2023


Asesor : SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	1106100-BS01	BOMBA DE COMBUSTIBLE ALSVIN	1,00

Percepción del Cliente

UNIDAD SE SIENTE PESADA, PERSISTE FALLA EL PISTONEO Y TIENE RUIDO A NIVEL DEL MOTOR NO ACCIONA CUANDO SE LE EXIGE AVANZAR



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACINT	Bueno	0,00

BATERIA

Suleyka Morales Paz
Asesor de Servicio o Garantía

Crux María Moronta Torres
Aprobada por el cliente