

Barquisimeto, 25 de Octubre de 2022.

INFORME TÉCNICO

El día 24 de Octubre de 2022 se recibió 1 Turbo a nombre de **INVERSIONES OCCIDENTE 2020 C.A (HS 23807)**. Con las siguientes características:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 207240172

Luego de una revisión exhaustiva en el turbo, en las partes internas se determinó que: O 'ring esta partido, se evidencia bote de aceite, desgaste en los anillos y juego axial produciendo desgaste en la arandela.

En conclusión, se recomienda la sustitución completa de cartucho.


ANNA GATTI
COORDINADOR DE TALLER

Evidencias fotográficas:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 207240172



Desgaste en la Arandela (Plato)



Anillos Rayados y Orificios Tapados