

KAISHI MOTORS, C.A.

J-50069409-1

Página 1 de 1

Departamento : SERVICIOS

Orden de Servicio Nro.: SERV - 2232

Fecha: 26/04/2024

Emisión : 21/03/2024 Modo Pago : CRED Estatus : Abierta

Procedencia : Cliente

Nro. Ord. Fis.: 2232

Hora : 02:39 pm

Cliente: FISCO MUNICIPAL DE PUERTO CABELLO CI/Rif : G-20007868-5

MERIS LUISANA LOP

Telefonos: OFI (0242) 5551187

E-mail: alcaldia@hotmail.com

Dir. : PUERTO CABELLO,CALLE MUNICIPIO CON URDANETA.DIPROCA.EL CENTRO.

Persona que Retira: FISCO MUNICIPAL DE PUERTO CABELLO

Asesor : MERIS LUISANA LOPEZ QUIÑONEZ

Modelo: ALSVINAT - NEW ALSVIN AT Año: 2022 Placa: AB381UR

Carrocería: LS5A2ASE5ND919471 Motor: M3CT529960 Chasis: LS5A2ASE5ND919471

Conc. Vta.: KAISHI MOTORS, C.A.

Kmts.: 37444 Fecha Venta: 26/08/2022 Color: GRIS

Fec./Hora Prometida: 21/03/2024 16:28:29

| Tipo                                    | Sit. | Código         | Descripción                                   | Cant. Orig. | Cant. Pedi. | Cant. Rec. | Precio Unit. | Subtotal |
|---|------|----------------|---|-------------|-------------|------------|--------------|----------|
| GARANTÍA PLANTA                         |      |                |   |             |             |            |              |          |
| Repuestos                               |      |                |   |             |             |            |              |          |
| REP                                     | REC  | 1005070-H01-AA | CONJUNTO DE VOLANTE DE DOBLE MASA ALSVIN/CS15 | 1.00        | 0.00        | 1.00       | 431.20       | 431.20   |
| Total Orden de Servicio sin impuestos : |      |                |   |             |             |            |              | 431.20   |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 %      |      |                |   |             |             |            |              | 68.99    |
| TOTAL IMPUESTOS:                        |      |                |   |             |             |            |              | 68.99    |
| Total OS con impuestos en USD:          |      |                |   |             |             |            |              | 500.19   |

notas:

Percepción del cliente:

Observaciones:

REEMPLAZO DE RUEDA AFONICA POR CORTESIA

No nos hacemos responsables por objetos personales dejados dentro de la unidad.

CLIENTE