



INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A. J500437005
Domicilio Fiscal: Av. Bracamonte, entre Avenida Libertador y
Avenida Venezuela, Local NRO. S/N, Zona Este Barquisimeto,
Lara, Zona Postal 3001
☎ +58 (424) 532.1072
✉ Inversionesmultinacional@gmail.com

N°:

FORMA LIBRE

SERVICIOS

FACTURA Nro. 0000010574

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 15/05/2024

Vencimiento: 14/06/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

CI/Rif: **J-50025049-5**

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS
PIEDRAS, YARITAGUA, EDO. YARACUAY, ZIP3201.

Teléfonos: MOV (0424) 5814147

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1.00	2,012.71	2,012.71
MO	Mano de Obra	1.00	966.10	966.10
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.5949 según la tasa del BCV al 15-05-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		81.40	Subtotal BS:	2,978.81
Monto Exento USD:		0.00	Monto Exento BS:	0.00
Base Imponible IVA (16.00%) USD:		81.40	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	2,978.81
IVA 16.00% USD:		13.02	IVA 16.00% BS:	476.61
Total Neto Factura USD:		94.42	Total Neto Factura BS:	3,455.42
Base Imponible IGTF (3%) USD:		0.00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0.00
IGTF 3% USD:		0.00	IGTF 3% BS:	0.00
Monto Total a Pagar USD:		94.42	Monto Total a Pagar BS:	3,455.42

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BS CON 42/100 CENTIMOS

SRG 2739 REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE FRENO, SRG 2740 REEMPLAZO DE SWITCH DE REVERSA, 2741
REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE FRENO

Empresa

Cliente

N° DE CONTROL

00 — 011229

Tipografía Don Luis, c.a., Carr. 22 entre 16 y 17 - Telefax: 0251-2517737 - Barquisimeto, Edo. Lara, Rif.: J-30396472-9 - Nro. Provisión: SENIAT/03/00279 de 19-02-2008 ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA
N° Control *desde el N° 00 010051 hasta el N° 00 011250* de Fecha de Elaboración: 01-01-2024- Región Centro Occidental

ORIGINAL

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB211WR		20221606-16	MULTIRESERVE, C.A.	J-50136389-7	500000002741
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2022	2024-05-08	46506	BARQUISIMETO ESTADO LARA	DC240513RMRC12780
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE3ND919372	2024-05-14	S/D		S/N	2024-05-13
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A			CHIM001		S/D
Descripción de la Falta					
REEMPLAZAR INTERRUPTOR DE FRENO					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	3504130-BQ01	11349	R	INTERRUPTOR DE LUZ FRENO ALSVIN	1.00	18.70	18.70
2	B51103062		M	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO	0.30	24.00	07.20
SUMATORIA TOTAL							25.90

<p>SRG 500000002741</p> <p>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. <p>Aceptado: _____</p> <p>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</p> <p>Gerente de Servicio _____ Gerente Repuestos _____ Cto. de Administración _____</p> <p>Fecha de Registro en el Sistema: 2024-05-08</p>	<p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</p> <p>CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO</p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p>ACEPTADO Y FIRMADO: _____</p> <p>FECHA DE SALIDA: _____</p>	<table> <tr><td>Total Mano de Obra</td><td>07.20</td></tr> <tr><td>Total Repuestos</td><td>18.70</td></tr> <tr><td>Total Otros Gastos</td><td>00.00</td></tr> <tr><td>Sub-Total</td><td>25.90</td></tr> <tr><td>Impuesto</td><td>04.14</td></tr> <tr><td>Total General</td><td>30.04</td></tr> </table>	Total Mano de Obra	07.20	Total Repuestos	18.70	Total Otros Gastos	00.00	Sub-Total	25.90	Impuesto	04.14	Total General	30.04
Total Mano de Obra	07.20													
Total Repuestos	18.70													
Total Otros Gastos	00.00													
Sub-Total	25.90													
Impuesto	04.14													
Total General	30.04													

**INVERSIONES
MULTINACIONAL, C.A.**
RIF: J-500437005
SERVICIO

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A49DE9S		20232308-23	DIST Y PRODUCCION AGROPECUARIA DIPROAGRO C.A	J-30533405-6	500000002740
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER-4X4	2023	2024-05-13	45712	AV VENEZUELA CON AV ARGIMIRO BRACAMONTE EDIF SAN LUIS PISO 1 LOCAL 2 SECTOR ESTE	DC240514RMRC12784
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T4PG727616	2024-05-14	-		0251-2536954	2024-05-14
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A			CHIM001		-
Descripción de la Falla					
se recomienda reemplazar switch de reversa					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ZM6T82A-1701040	11348	R	SWITCH DE REVERSA CHANGAN F70	1.00	17.60	17.60
2	P20104079		M	CONJUNTO DE SENSOR DE RADAR DE MARCHA ATRÁS	0.50	24.00	12.00
SUMATORIA TOTAL							29.60

<p>SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fue necesario Aceptado:</p>	500000002740	<p>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: <i>[Firma]</i> Gerente de Servicio 2024-05-13 Gerente de Administración Fecha de Registro en el Sistema</p>	<p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehiculo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:</p>	<p>Total Mano de Obra 12.00 Total Repuestos 17.60 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 29.60 Impuesto 04.74 Total General 34.34</p>
---	--------------	--	---	---

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
TEL: 500-37005
SERVICIO

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB385UR		20222306-23	FRANKLIN URDANETA	V-15.070.914	500000002739
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2022	2024-05-13	34546		DC240514MRRC12785
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE0ND919474	2024-05-14	S/D		0424-5550997	2024-05-14
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A			CHIM001		S/D
Descripción de la Falla					
reemplazar interruptor de luz de freno					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51103062		M	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO			07.20
2	3504130-BQ01	11491	R	INTERRUPTOR DE LUZ FRENO ALSVIN	0.30	24.00	18.70
					1.00	18.70	18.70
SUMATORIA TOTAL							25.90

<p>SRG</p> <p>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</p> <p>* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.</p> <p>* Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario.</p> <p>Aceptado: _____</p> <p>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</p> <p>Gerente de Servicio: _____</p> <p>Gerente Repuestos: _____</p> <p>Cia. de Administración: _____</p> <p>Fecha de Registro en el Sistema: 2024-05-13</p>	<p>500000002739</p> <p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</p> <p>CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO</p> <p>Certifico que el vehiculo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p>ACEPTADO Y FIRMADO:</p> <p>_____</p> <p>FECHA DE SALIDA:</p> <p>_____</p>	<p>Total Mano de Obra 07.20</p> <p>Total Repuestos 18.70</p> <p>Total Otros Gastos 00.00</p> <p>Sub-Total 25.90</p> <p>Impuesto 04.14</p> <p>Total General 30.04</p>
--	--	--

**INVERSIONES
MULTINACIONAL, C.A.**
RIF: J-500437003
SERVICIO