

LS5A2ASE6PD915139

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 15/05/2024
Hora: 02:02 pm
KARELYS CAROLINA Y.

Orden de Servicio Nro. S1 - 4338

Procedencia : Cliente Emisión : 10/05/2024 09:06:16 Prometido : 10/05/2024 17:06:11

Cliente : DANIEL ENRIQUE GARCIA CARRILLO Ced/Rif : V-14497747

Tifs.: MOV (0424) 6004221


Modelo : NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS
Carrocería: LS5A2ASE6PD915139 Motor: N3CT512107 Placa: AF660CS
Kmts.: 2940 Fecha Venta: 23/03/2024 Color: BLANCO Año: 2023

Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS15	4,00
REP	P1104100-H06	INYECTOR DE COMBUSTIBLE ALSVIN/CS15	1,00

Percepción del Cliente

REVISAR UNIDAD PRESENTA LUZ ENCENDIDA EN EL TABLERO Y NO AVANZA



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00

BATERIA

Karelys
Asesor de Servicio o Garantía

Yomara Ubeles
Aprobado por el cliente
04146074307







LS5A2ASE6PD915139



