

SERVICIO

FACTURA Nro. 3684

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 24/05/2024

Vencimiento: 23/06/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1.00	3,936.96	3,936.96
MO	Mano de Obra	1.00	1,051.80	1,051.80
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.5210 según la tasa del BCV al 24-05-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		136.60	Subtotal BS:	4,988.76
Monto Exento USD:		0.00	Monto Exento BS:	0.00
Base Imponible IVA (16.00%) USD:		136.60	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	4,988.76
IVA 16.00% USD:		21.86	IVA 16.00% BS:	798.20
Total Neto Factura USD:		158.46	Total Neto Factura BS:	5,786.96

Son : CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS BS CON 96/100 CENTIMOS

FACTURA DE RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000002770 (O/S 4338) SEGUN AUTORIZACION DC240522RMRV02814

Empresa

Cliente

Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF
ATRENCSS		2024-03-23	DANIEL ENRIQUE GARCIA CARRILLO	V-14.497.747
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección
ALSVINAT	2023	2024-05-15	2940	AV 2 EL MLAGRO EDIF TORRE 2 PISO 7 APTO 7A CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA LUCIA MARACAYBO EDO ZULIA ZONA POSTAL 4001
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos
LSA2ASEP0915139	2024-05-22			0424-6004221
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)
CHONGQING CARS CA			CHCH010	
Descripción de la Falla				
se reemplazaron las bujías ya que la unidad luego con fallas y 2 inyectores que estaban pegados, se debe de reemplazar el tanque de combustible para no ocasionar daños mayores				

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B3707010-H01	FACTURA * 0000010334	R	BUJIA ALSVIN/CS15	4.00	04.40	17.60
2	P1104 1000-H06	FACTURA * 0000010445	R	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CS15	2.00	45.10	90.20
3	B51101127		M	CONJUNTO DE BUJIA	0.40	24.00	09.60
4	B51101125		M	CONJUNTO DE COLECTOR DE COMBUSTIBLE	0.80	24.00	19.20
SUMATORIA TOTAL							136.60

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:

500000002770

CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO

Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

ACEPTADO Y FIRMADO: [Firma] FECHA DE SORTEO: [Fecha]

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: [Firma]

Gerente de Servicio: [Firma] 2024-05-15

Gerente Reparaciones: [Firma]

Ger. de Administración: [Firma] Fecha de Registro en el Sistema: [Fecha]

CHONGQING CARS, C.A.
RIF J-501334099