

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5829

Página 1 de 1

Fecha: 17/05/2024

Hora : 02:46 pm

GABRIELA CAMPOS

Procedencia : Cliente

Emisión : 17/05/2024 08:47:01 Prometido : 17/05/2024 16:46:59

Cliente : ZULMY DEL CARMEN LORENZO DE ALVARADO Ced/Rif : V-125

Tlfs.: MOV (0414) 1575922

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Fabricación: LSCBBZ2T4PG727504 Carrocería: LSCBBZ2T4PG727504 Motor: 15-37051472 Placa: A05BE5J

Kmts.: 32301 Fecha Venta: 04/07/2023 Color: VERDE Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T4PG727504

Asesor : MONICA GUTIERREZ


Tlfs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	47-60-648-001	MOTOR TRANSFER CHANGAN F70	1,00
Mano de Obra			
MO	0201	REEMPLAZO DE MOTOR DEL TRANSFER (GARANTIA)	0,50

Percepción del Cliente

VEHICULO RETORNO A FINAL DE TARDE POR LUZ DE 4X4 ENCENDIDA CLIENTE INDICA QUE LE SINTIO UNA CONDICION COMO SI SE QUEDARA LA CAMIONETA CUANDO ENCENDIO LA LUZ

LSCBBZ2T4PG727504



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTEÑA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00

OBSERVACIONES:VEHICULO RETORNO A FINAL DE TARDE POR LUZ DE 4X4 ENCENDIDA CLIENTE INDICA QUE LE SINTIO UNA CONDICION COMO SI SE QUEDARA LA CAMIONETA CUANDO ENCENDIO LA LUZ

W. G. del Pino
Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
Aprobado por el cliente