



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN:LS5A2ASE0PD914116

Trademark Changan

Model SC7152AA5

Engine Model JL473QF Net power 71kW

Piston displacement 1480mL

Total mass 1470kg

Manufacture date 2022-06-02 Seats 5



0.8

x1000r/min

TRIP

3997.3 km

80

100

120

60

140

40

160

20

180

200

km/h

F



P

000

4004 km

E

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3368

Página 1 de 1

Fecha: 17/05/2024

Hora: 12:22 pm

NUMA ANTONIO BOSCH

Procedencia : Garantía Planta

Emisión : 17/05/2024 10:14:42

Prometido : 17/05/2024 16:00:00

Cliente : KERLYS OLIMAR MARQUEZ DAVILA Ced/Rif : V-20573724

Tifs.: MOV (0414) 0817499 ,DOM (0414) 0817499

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE0PD914116 Motor: N3CT515855 Placa: AC255FL

Kmts.: 4004 Fecha Venta: 22/07/2023 Color: ROJO Año: 2023

Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO


Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Paquete			
		C0004 - SUSTITUCIÓN ALTERNADOR ALSVIN	1,00
REP	3701010-H12	ALTERNADOR ALSVIN	1,00
MO	B51101159	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1,20

Percepción del Cliente

CAMPAÑA REEMPLAZO DE ALTERNADOR

LS5A2ASE0PD914116



R - RAYADO

X - GOLPEADO



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

TECNICO:

Duque Ascencio

FIRMA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 22/07/2023

Nombre del cliente: Kerlys Olimar Marquez Davila

Dirección: C.C. Asociación de Verdueros Estamarinos Esmeraldas

Teléfono Celular: (0414) 0817499

Teléfono Fijo: _____

Modelo del Vehículo: New Alvin AT VIN: LS5A2A9E0PD914116

Placa del Vehículo: AC255FL Serial del Motor: N3CT515855

Firma del Cliente.



ANDINA
MOTOR S. C. A.

RIF. J-500843577

Sello y firma del Concesionario Vendedor.