

VERSIONES MULTINACIONAL,C.A.

J-50043700-5

Página 1 de 1

SERVICIOS

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 18/05/2024

Orden de Servicio Nro. S1 - 5841

Hora : 10:02 am

MONICA GUTIERREZ

Procedencia : Cliente

Emisión : 18/05/2024 09:30:51 Prometido : 18/05/2024 17:30:49

Cliente : MANUEL ANTONIO MINDIOLA MADRIZ Ced/Rif : V-73483952

Tlfs.: MOV (0424) 5512019

Modelo : CS15 - CS15

Fabricación: LS5A3DSE0PD911957 Carrocería: LS5A3DSE0PD911957 Motor: N3CV522715 Placa: AC989ZF

Kmts.: 2595 Color: PLATA Año: 2023 Chasis: LS5A3DSE0PD911957

Asesor : MONICA GUTIERREZ

Tlfs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Cliente

Repuestos


REP	B3707010-H01	BUJÍA ALSVIN / CS15	4.00
-----	--------------	---------------------	------

Mano de Obra

MO	0193	REEMPLAZO DE BUJIAS (GARANTIA)	0.40
----	------	--------------------------------	------

Percepción del Cliente

CLINICA DE SERVICIO, CLIENTE MANFIESTA LUCES DELANTERAS SIENTE QUE ESTAN DISPAREJAS EN EL AREA ILUMINACION, REPORTA NUEVAMENTE FALLA EN PANTALLA MULTIMEDIA SE APAGA DE REPENTE NO HACE NINGUNA FUNCION SE PONE TODA NEGRA, LUEGO DE APAGARLA VOLVIO A LA NORMALIDAD, ES LA SEGUNDA VEZ QUE LO HACE (ENVIA VIDEO Y FALLA DE LAS CONDICIONES REPORTADAS) SE QUEDA EN LKA ARRANCADA ESTA MUY QUEDADA



LS5A3DSE0PD911957

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEADOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00

OBSERVACIONES:CLINICA DE SERVICIO, CLIENTE MANFIESTA LUCES DELANTERAS SIENTE QUE ESTAN DISPAREJAS EN EL AREA ILUMINACION, REPORTA NUEVAMENTE FALLA EN PANTALLA MULTIMEDIA SE APAGA DE REPENTE NO HACE NINGUNA FUNCION SE PONE TODA NEGRA, LUEGO DE APAGARLA VOLVIO A LA NORMA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente