

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 5845

Página 1 de 1
Fecha: 18/05/2024
Hora: 11:32 am

GABRIELA CAMPOS

Procedencia: Cliente

Emisión: 18/05/2024 11:05:55 Prometido: 18/05/2024 19:05:53

Cliente: BRUCELEE ALEXANDER NOGUERA MANZANILLA Ced/Rif: V-27

Tifs.: MOV (0414) 5509443

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE1PD915064 Carrocería: LS5A2ASE1PD915064 Motor: N3CT518659 Placa: AF661CS

Kmts.: 4771 Color: NEGRO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE1PD915064

Asesor: MONICA GUTIERREZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Cliente

Repuestos

REP	B3707010-H01	BUJÍA ALSVIN / CS15	4,00
-----	--------------	---------------------	------

Mano de Obra

MO	0193	REEMPLAZO DE BUJIAS (GARANTIA)	0,40
----	------	--------------------------------	------


Percepción del Cliente

CLINICA DE SERVICIO, CLIENTE MANIFIESTA EN LAS ARRANCADAS SIENTE QUE TARDA PARA REACCIONAR

LS5A2ASE1PD915064

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00



OBSERVACIONES: CLINICA DE SERVICIO, CLIENTE MANIFIESTA EN LAS ARRANCADAS SIENTE QUE TARDA PARA REACCIONAR

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente