


SRG 5000000 2781



RIF: J-50084357-7

ANDINA  
MOTOR S. C. A.

Son: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN BS CON 65/100 CENTIMOS

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	17.859,92	17.859,92
MO	Mano de Obra	1,00	3.943,23	3.943,23
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,5114 según la tasa del BCV al 30-05-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:	597,16	Subtotal BS:	21.803,15	
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00	
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	597,16	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	21.803,15	
IVA 16,00% USD:	95,55	IVA 16,00% BS:	3.488,50	
Total Neto Factura USD:	692,71	Total Neto Factura BS:	25.291,65	
Base Imponible IGTF (3%) USD:	0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00	
IGTF 3% USD:	0,00	IGTF 3% BS:	0,00	
Monto Total a Pagar USD:	692,71	Monto Total a Pagar BS:	25.291,65	

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.  
 Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARISTIDES BASTIDAS, YARACUY, VENEZUELA.  
 Teléfonos: OFI (0424) 5322639, MOV (0424) 5322639

CI/RIF: J-50025049-5

Días Crédito: 0

Vencimiento: 30/05/2024

Emisión: 30/05/2024

Condición de Pago: Crédito

FACTURA Nro. 0000006463

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida  
 Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

SERVICHANGAN



RIF: J-50084357-7

ANDINA  
MOTOR S. C. A.

FORMA LIBRE  
 N°. DE CONTROL  
 00-006894



# SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



MULTINACIONAL DE VEHICULOS

OP: 3281

Placa	Nº Poliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC273FL	20232209-22	2024-05-29	JUAN CARLOS VERGARA SANTANA	V-19404501	50000002787
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2023	2024-05-20	10422	AV. 1 CASA NRO 3-110 URB. BUENOS AIRES EL VIGIA ALBERTO ADRIANI MERIDA VENEZUELA	RC240529RCMRC62830
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
L5SA2ASE5PD914094	2024-05-29			0414-7155281	2024-05-29
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
ANDINA MOTORS CA			CHAM006		

**Descripción de la Falla**  
VOLANTE DE MOTOR DEFECTUOSO

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1005070-H01-AA	11468	R	CONJUNTO DEL VOLANTE DE DOBLE MASA CS15	1.00	431.20	431.20
2	1300156		C	ACEITE HIDRAULICO DCT	6.00	09.66	57.96
3	B51101112		M	CONJUNTO VOLANTE BIMASA	3.50	24.00	84.00
4	CH28		M	CAMBIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	1.00	24.00	24.00
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>597.16</b>

SRG 50000002787

**AUTORIZACION DEL CLIENTE:**  
 • Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.  
 • Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.  
 Aceptado: \_\_\_\_\_

**FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:**  
 Gerente de Repuestos: \_\_\_\_\_  
 Gerente de Servicio: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Registro en el Sistema: 2024-05-20

**LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**  
**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**  
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para tal fin.  
 ACEPTADO Y FIRMADO: \_\_\_\_\_

**FECHA DE SALIDA:** \_\_\_\_\_



Total Mano de Obra 108.00  
 Total Repuestos 431.20  
 Total Otros Gastos 57.96  
 Sub-Total 597.16  
 Impuesto 95.55  
 Total General 692.71

Tasa del: 36.5114  
 Base Imponible: 21.803,15

ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
 Fecha: 20/05/2024  
 Hora: 02:44 pm  
 NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia: Garantía Planta Emisión: 14/05/2024 00:00:00 Prometido: 14/05/2024 00:00:00  
 Cliente: JUAN CARLOS VERGARA SANTANA Ced/Rif: V-19404501 Tifs.: MOV (0414) 7155281 DOM (0414) 7155281  
 Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT  
 Carrocería: L35A2ASE5PD914094 Motor: N3CT515331 Placa: AC273FL  
 Kmts.: 10422 Fecha Venta: 21/09/2023 Color: BLANCO Año: 2023  
 Asesor: NUMA ANTONIO BOSCAN RONDÓN Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta


**Repuestos**

REP	1005070-H01-AA	CONJUNTO DE VOLANTE DE DOBLE MASA ALSVIN/CS15	1,00	181,20
REP	WLD5G-FL-1L	ACEITE HIDRAULICO DCT WOLF	6,00	9,66
REP	B51101112	CONJUNTO VOLANTE BIMASA	3,50	
MO	CH28	CAMBIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	1,00	

**Mano de Obra**

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA RUIDO EN MÍNIMO AL ESTÁN ESTACIONADO, EL RUIDO SE HACE MÁS FUERTE EN RETROCESO



TECNICO: W. Iner Fredmeyer



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

FIRMA: