

CALLE 20 ENTRE AV 15 Y 15A-1, LOCAL MILLENNIUM,  
SECTOR CANCHANCHA, MARACAIBO - ZULIA. ZONA POSTAL 4001  
CHONGQINGCARS@GMAIL.COM  
@CHANGANAUTOMARACAIBO  
04246013926 / 04246883068

SERVICIO

FACTURA Nro. 3711

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 29/05/2024

Vencimiento: 28/06/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS  
PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1.00	3,575.45	3,575.45
MO	Mano de Obra	1.00	613.36	613.36
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.5103 según la tasa del BCV al 29-05-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		114.73	Subtotal BS:	4,188.81
Monto Exento USD:		0.00	Monto Exento BS:	0.00
Base Imponible IVA (16.00%) USD:		114.73	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	4,188.81
IVA 16.00% USD:		18.36	IVA 16.00% BS:	670.21
Total Neto Factura USD:		133.09	Total Neto Factura BS:	4,859.02

Son : CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BS CON 02/100 CENTIMOS

FACTURA DE RECLAMO DE GARANTIA 500000002778 (O/S 4246) SEGUN AUTORIZACION DC240527MCRV02829  
29

**CHONGQING CARS, C.A.**  
RIF J-501334099

Empresa

Cliente

**chongqing cars ca.**  
J-50133409-9



# SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A44DE1S		20232605-26	MARIA HERMELINDA LOPEZ RINCON	V-12758517	500000002778
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2023	2024-05-22	13817	CALLE OCCIDENTE ENTRE AV ARTES Y REGISTRO CASA FLIA LOPEZ SECTOR CASCO CENTRAL 4 CASAS DEL BANCO MERCANTIL MACHIKUES ZULIA ZONA POSTAL 4021	DC240527MCRV02829
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T5PG606187	2024-05-27	-		0412-2605122	2024-05-27
Concesionario	Código	Código (s) Técnico (s)			
CHONGQING CARS CA	CHCH010	-			
Descripción de la Falla					
SE DEBE DE REEMPLAZAR LA BATERIA PARA QUE UNIDAD PUEDA TRABAJAR EN OPTIMAS CONDICIONES					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BC01001		M	CARGA DE BATERIA	0.50	24.00	12.00
2	P20104037		M	MONTAJE DE LA BATERÍA	0.20	24.00	04.80
3	1300156		C	BATERIA	1.00	97.93	97.93
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>114.73</b>

SRG	500000002778
<b>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</b>	
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.	
* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.	
Aceptado:	
<b>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</b>	
Gerente de Servicio	Gerente Repuestos
Gte. de Administración	2024-05-22
	Fecha de Registro en el Sistema

<b>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION</b>	
<b>CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO</b>	
Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	
<b>ACEPTADO Y FIRMADO:</b>	
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	
<b>CHONGQING CARS CA</b>	

Total Mano de Obra	16.80
Total Repuestos	00.00
Total Otros Gastos	97.93
Sub-Total	114.73
Impuesto	18.36
Total General	133.09

RIF J-501334099

0412260511