

LS5A2ASE9PD914132

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4459

Página 1 de 1

Fecha: 29/05/2024

Hora: 10:02 am

KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia:

Emisión: 29/05/2024 09:25:14

Prometido: 29/05/2024 17:25:11

Tifs.: MOV (0414) 6226227

Cliente: AMER CHAMS JEAID Ced/Rif: V-16838697

Modelo: NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS

Carrocería: LS5A2ASE9PD914132 Motor: N3CT515864 Placa: AC142CR

Kmts.: 6078 Fecha Venta: 26/10/2023 Color: ROJO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE9PD914132


Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

REVISAR VOLANTE NO FUNCIONA LOS BOTONES



A - ABOLLADO D - DESCONCHADO R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACAPINT	Bueno	0,00
BATERIA	Bueno	0,00

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

04141664582





CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LS5A2ASE9PD914132

Trademark Changan

Model SC7152AM5

Engine Model JL473QE Net power 71kW

Piston displacement 1480ml

Total mass 1470kg

Manufacture date 2022-06-02 Seats 5