

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2023

Placa: A43DE7S Carrocería: LSCBBZ2T7PG606241

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|---------------|--|------------|------------|--------|--------------------------------------|
| MECANICA | 4379 | OK | 16/05/2024 | | 47.732 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: UNIDAD NO ENCIENDE, | | | | | | Correc.: |
| AUXILIO VIAL | | | | | | 0,00 |
| MECANICA | 4294 | OK | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 45.756 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: REV, UNIDAD SE APAGO EN VIAJE | | | | | | Correc.: |
| REP | F3000472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 8702300ANS | BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 0035 | AUXILIO VIAL | | | 1,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MO | 0076 | REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | | | 1,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MO | BOMBIN01 | REEMPLAZO BOMBIN DE COMBUSTIBLE Y PURGA DE | | | 3,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MECANICA | 4231 | OK | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 43.128 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REV, MANTENIMIENTO DE 40.000KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLES | | | | | | Correc.: |
| REP | 003311 | QL-3600 FILTRO ACEITE KAICENE F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | T-1050 | TIRRAP | | | 1,00 | Cliente |
| REP | F3000415 | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | F3000472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN | | | 1,00 | Cliente |
| REP | WL1030HD | ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO | | | 6,00 | Cliente |
| REP | D2107-F70 | PASTILLAS DE FRENOS TRASERA F70 | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 0012 | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE | | | 2,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MO | 0036 | REEMPLAZO DE PASTILLAS TRASERAS | | | 2,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MO | 0046 | REVISION DE LOS 40.000 KMTS | | | 5,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MECANICA | 3920 | OK | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 35.493 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 30,000 KM | | | | | | Correc.: |
| REP | 035 | LIMPIA CARBURADOR | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 0012 | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE | | | 2,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MO | 0023 | SERVICIO A VALVULA PCV | | | 2,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MO | FILTROS-2 | REEMPLAZO FILTRO POLEN (A/A) - AIRE MOTOR | | | 3,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MECANICA | 3915 | OK | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 35.493 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 30,000 KM | | | | | | Correc.: |
| CLIENTE INDICA QUE EN VIA SINTIO FALLA SE LIMITABA SE ENCIENDO LUZ LUEGO APAGO Y SE LE QUITO LA FALLA | | | | | | |
| REP | F3000415 | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | F3000472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN | | | 1,00 | Cliente |
| REP | WL1030HD | ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO | | | 6,00 | Cliente |
| REP | F1012100RAA | FILTRO ACEITE CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 8119030-BU02 | FILTRO A/C CHANGAN F70 (POLEN) | | | 1,00 | Cliente |
| REP | F1109108-BU01 | FILTRO AIRE MOTOR CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2023

Placa: A43DE7S Carrocería: LSCBBZ2T7PG606241

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|--------------|--|------------|------------|--------|--------------------------------------|
| MECANICA | 3915 | OK | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 35.493 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 30,000 KM | | | | | | Correc.: |
| CLIENTE INDICA QUE EN VIA SINTIO FALLA SE LIMITABA SE ENCIENDO LUZ LUEGO APAGO Y SE LE QUITO LA FALLA | | | | | | |
| MO | 0042 | REVISION DE LOS 30.000 KMS | | | 5,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MECANICA | 3600 | OK | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 28.470 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISAR UNIDAD TIENE LUCES ENCENDIDAS EN EL TABLERO Y SE LIMITA | | | | | | Correc.: |
| CLIENTE INDICA QUE SE LLEVO A CAMBIAR BOMBILLOS DE LOS FAROS Y LUEGO PRESENTO FALLA | | | | | | |
| REVISAR A/A BOTA EL FRIO PARA ABAJO Y AVECES SE APAGA | | | | | | |
| REP | F3000415 | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | F3000472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN | | | 1,00 | Cliente |
| REP | WL1030HD | ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETICO | | | 6,00 | Cliente |
| REP | F1012100RAA | FILTRO ACEITE CHANGAN F70 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 8119030-BU02 | FILTRO A/C CHANGAN F70 (POLEN) | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 009 | MANTENIMIENTO DE 25.000 KM | | | 5,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MO | 0012 | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE | | | 2,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MO | 0124 | REEMPLAZO FILTRO POLEN | | | 2,00 | Cliente RONALD AXER MARQUEZ MARQU |
| MECANICA | 3292 | OK | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 22.593 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: SERVICIO AL SISTEMA DE ADMISION | | | | | | Correc.: |
| REP | T-1050 | TIRRAP | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 0023 | SERVICIO A VALVULA PCV | | | 2,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MO | 0045 | DESMONTAR / MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE PAR | | | 15,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MO | 0076 | REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | | | 1,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MO | 0074-1 | SERV. AL INTERCOOLER, ADMISION, TURBO, C.ACELE | | | 10,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MO | DIAGNOS-ELEC | DIAGNOSTICO ELECTRONICO (ESCANER) | | | 1,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MECANICA | 3273 | OK | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 22.593 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISAR UNIDAD LLEGO EN GRUA | | | | | | Correc.: |
| REP | 019 | LIQUIDO REMOVEEDOR | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 035 | LIMPIA CARBURADOR | | | 1,00 | Cliente |
| REP | E001 | EMPACADURA BAJANTE ESCAPE F70 | | | 2,00 | Cliente |
| REP | F3000472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN | | | 1,00 | Cliente |
| REP | 8702300ANS | BOMBIN DE COMBUSTIBLE CHANGAN | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 0026 | REPLAZO DEL BOMBIN DE COMBUSTIBLE / FILTRO (| | | 3,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MO | EMPACA01 | INSTALACION DE FLANCHE DEL ESCAPE | | | 3,00 | Cliente EZEQUIEL DAVID GALEANO LIZCA |
| MECANICA | 3268 | OK | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 22.099 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 20.000 KM | | | | | | Correc.: |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE | | | | | | |
| REP | 000002 | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40 | | | 6,00 | Cliente |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2023

Placa: A43DE7S Carrocería: LSCBBZ2T7PG606241

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|--|---------------|---|---------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| MECANICA | 3268 | OK | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 22.099 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 20.000 KM | | | | | | Correc.: |
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE | | | | | | |
| REP | F3000415 | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO | CHANGAN F70 | 1,00 | Cliente | |
| REP | F3000472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO | CHANGAN | 1,00 | Cliente | |
| REP | F1012100RAA | FILTRO ACEITE | CHANGAN F70 | 1,00 | Cliente | |
| MO | 0012 | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE | | 2,00 | Cliente | FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV |
| MO | 0016 | REVISION DE LOS 20.000 KMS | | 5,00 | Cliente | FRANKLIN JOSE TROCONIS LLAV |
| MECANICA | 3043 | OK | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 16.142 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 15000 | | | | | | Correc.: |
| MO | 0012 | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE | | 2,00 | Cliente | LUIS ALFREDO HERRERA MENDO |
| MO | 0038 | REVISION DE LOS 15.000 KMS | | 5,00 | Cliente | LUIS ALFREDO HERRERA MENDO |
| MO | 0045 | DESMONTAR / MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE PAR | | 15,00 | Cliente | LUIS ALFREDO HERRERA MENDO |
| MO | 05289 | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE | | 1,00 | Cliente | LUIS ALFREDO HERRERA MENDO |
| MECANICA | 3031 | OK | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 16.142 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 15.000 KM | | | | | | Correc.: |
| UNIDAD PRESENTA FALLA LUEGO DE ECHAR COMBUSTIBLE | | | | | | |
| REP | 000002 | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40 | | 6,00 | Cliente | |
| REP | F3000415 | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO | CHANGAN F70 | 1,00 | Cliente | |
| REP | F3000472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO | CHANGAN | 1,00 | Cliente | |
| REP | F1012100RAA | FILTRO ACEITE | CHANGAN F70 | 1,00 | Cliente | |
| REP | F1109108-BU01 | FILTRO AIRE MOTOR | CHANGAN F70 | 1,00 | Cliente | |
| MECANICA | 2757 | OK | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 10.936 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REVISION DE 10.000KM | | | | | | Correc.: |
| REP | 035 | LIMPIA CARBURADOR | | 1,00 | Cliente | |
| REP | 000002 | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40 | | 6,00 | Cliente | |
| REP | F3000415 | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO | CHANGAN F70 | 1,00 | Cliente | |
| REP | F3000472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO | CHANGAN | 1,00 | Cliente | |
| REP | F1012100RAA | FILTRO ACEITE | CHANGAN F70 | 1,00 | Cliente | |
| MO | 0012 | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE | | 2,00 | Cliente | HENRY RICO |
| MO | 0014 | REVISION DE LOS 11.000 KMS | | 5,00 | Cliente | HENRY RICO |
| MO | 0023 | SERVICIO A VALVULA PCV | | 2,00 | Cliente | HENRY RICO |
| MECANICA | 2635 | OK | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 7.818 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 5.000 KM | | | | | | Correc.: |
| REP | 000002 | ACEITE SHELL RIMULA R5 10W40 | | 6,00 | Cliente | |
| REP | F3000415 | FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO | CHANGAN F70 | 1,00 | Cliente | |
| REP | F3000472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO | CHANGAN | 1,00 | Cliente | |
| REP | F1012100RAA | FILTRO ACEITE | CHANGAN F70 | 1,00 | Cliente | |
| REP | 8119030-BU02 | FILTRO A/C | CHANGAN F70 (POLEN) | 1,00 | Cliente | |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4 Año: 2023

Placa: A43DE7S Carrocería: LSCBBZ2T7PG606241

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|---------------|---|-------------|------------|-------|-------------------------------------|
| MECANICA | 2635 | OK | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 7.818 | KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ |
| Requer.: REV. MANTENIMIENTO DE 5.000 KM | | | | | | Correc.: |
| REP | F1109108-BU01 | FILTRO AIRE MOTOR | CHANGAN F70 | | 1,00 | Cliente |
| MO | 0012 | REEMPLAZO FILTROS DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE | | | 2,00 | Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME |
| MO | 00070 | MANTENIMIENTO 5.000 KM | | | 5,00 | Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME |
| MO | FILTROS-2 | REEMPLAZO FILTRO POLEN (A/A) - AIRE MOTOR | | | 3,00 | Cliente ROBERTO CARLOS PERNIA JAIME |
| MECANICA | 2413 | OK | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 3.232 | SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ |
| Requer.: REV , MATTO DE 1.000 KM | | | | | | Correc.: |
| MO | 0005 | REVISION DE LOS 1.000 KMS | | | 1,00 | Exonerado JUNIOR DAVID RINCON GODOY |