

de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4 Año: 2023

Placa: A03BE2J Carrocería: LSCBBZ2TXPG612051

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2506	OK	28/05/2024		14,252	ANDREA LINARES
Requer.: REEMPLAZO DE MOTOR 4X4 POR GARANTIA PLANTA					Correc.: LUZ EN TABLERO ENCENDIDA. FILTROS SUCIOS SE RECOMIENDAN SU REEMPLAZO	
REP	47-60-648-001C	MOTOR 4X4 TRANSFER CHANGAN F70			1.00	Garantía Planta
MECANICA	2366	OK	24/04/2024	24/04/2024	11,837	TONY CHENG
Requer.: REV. 10000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE Y FILTROS DE AIRE MOTOR Y A/C REV. DE FUNCIONAMIENTO DE 4X4 YA QUE EL CLIENTE DICE QUE ENCIENDE LA LUZ DE TRACCION EN VARIAS OCACIONES LO APAGA EL VEHICULO Y ENCIENDE EL VEHICULO SE RESETEA.					Correc.:	
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1.00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I			1.00	Cliente
REP	TIRRAJE8	TIRRAJE NEGRO MEDIANO			1.00	Cliente
REP	WL1030HD20L	ACEITE SEMISINTETICO 10W30 VITALTECH 20L			6.00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO AIRE A/C CHANGAN F70			1.00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1.00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO DE AIRE MOTOR CHANGAN F70			1.00	Cliente
MO	REV-003	REVISION DE 10.000 KMS			0.50	Cliente
MO	MTTO-001	MANTENIMIENTO DE VALVULA P.C.V			2.00	Cliente
MO	CAM-ACEITE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO			1.00	Cliente
MO	FILTRO A/C	REEMPLAZO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			0.50	Cliente
MO	REEM-COMB1	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIC			0.50	Cliente
MO	REEM-COMB2	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE LINEA			0.50	Cliente
MO	FILTRO-AIRE	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR			0.50	Cliente
MECANICA	2012	OK	23/01/2024	24/01/2024	6,194	WENDY ARIAS
Requer.: SERVICIO DE 5.000 KMS / CLIENTE REPORTA LUZ DEL 4X4 SE ENCIENDE EN OCACIONES					Correc.: SE REALIZO AJUSTE DE CONECTORES DE 4X4, QUEDA BAJO OBSERVACION	
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1.00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN I			1.00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70			1.00	Cliente
REP	WL1030HD205L	ACEITE WOLF VITALTECH 10W 30 HD SEMISINTETICC			6.00	Cliente
MO	REV-002	REVISION DE 5.000 KMS			0.50	Cliente
MO	CAM-ACEITE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO			1.00	Cliente
MO	REEM-COMB1	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIC			0.50	Cliente
MO	REEM-COMB2	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE LINEA			0.50	Cliente
MECANICA	1478	OK	28/08/2023	30/08/2023	25	MERIS LUISANA LOPEZ QUIÑONEZ
Requer.: VERIFICACION DE PAR DE APRIETE (TORQUE) DE TORNILLOS DE FIJACION DE CAJA CARGA					Correc.:	
BOLETIN DE SERVICIO NRO. BO-003-2023						
MO	60001	VERIFICACION DE PAR DE APRIETE			2.00	Garantía Planta

6541

00-00747

24/04

00-006653

5787

24/01