

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB954UN		2023706-07	TESTIGOS DE JEHOVA DE VENEZUELA	J-002465310	500000002839
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2023	2024-06-06	16165	la victoria	DC240613TRC72878
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE1PD915162	2024-06-14	-		02444005000	2024-06-13
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
REVISION DE BUJIAS DENTRO DE PARAMETROS SE PROCEDIO A CALIBRAR , REVISION DE BOBINA NO SE APRECIO RASTROS DE FUGA REVISION DE INYECTORES , SENSOR DE OXIGENO BIEN, PERO SE ENCONTRO FISURA EN EL CATALIZADOR POR LO QUE AMERITA SUSTITUCION, GARANTIA OTORGADA: REEMPLAZO DE CATALIZADOR Y TOT RECUBRIMIENTO DE TANQUE COMB					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1300002		T	MANTENIMIENTO TANQUE DE GASOLINA	1.00	61.75	61.75
SUMATORIA TOTAL							61.75

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuera necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: _____ Gerente de Servicio _____ Gte. de Administracion _____	500000002839	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACERTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 00.00 Total Repuestos 00.00 Total Otros Gastos 61.75 Sub-Total 61.75 Impuesto 09.88 Total General 71.63
---	--------------	---	---


Servicios