

**ELITE AUTOS C.A
SERVICIO**

J-50204316-0

ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1

Fecha: 31/05/2024

Hora : 02:13 pm

Orden de Servicio Nro. SER - 1420

VALENTINA SALAZAR

Procedencia : Cliente

Emisión : 30/05/2024 09:41:33 Prometido : 30/05/2024 17:41:27

Cliente : JOSE MANUEL SALAZAR RODRIGUEZ Ced/Rif : V-16036918

Tifs.: MOV (0424) 8061839

Modelo : 2023CS15 - CS15

Carrocería: LS5A3DSE2PD911829 Placa: AB261TR

Kmts.: 1270 Fecha Venta: 20/05/2024 Color: BLANCO Año: 2022

Asesor : VALENTINA SALAZAR


Tifs.: MOV (0424) 1200403 ,OFI (0424) 8438044

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	B3707010-H01	BUJIA ALSVIN/CS15	4,00
Mano de Obra			
MO	CS1501090	CONJUNTO DE BUJIA	0,40

Percepción del Cliente

AL ARRANCAR SE QUEDA. PISTONEA, PERDIDA DE POTENCIA, CUESTA ARRANCAR

40.0			
90.0			
14.5			
86.0			
ET 4			
CE 5			
60.0			
60.001			
00.0			
21.00			
40.0			
70.00			
00.001			



 Asesor de Servicio o Garantía



 Aprobado por el cliente