

MIENTO DE 70.000
 OILTE Y FILTRO
 O DE COMBU
 O DE AIRE Y PC



CHANGAN AUTO


CHONGQING CARS, C.A
 DEPARTAMENTO DE SERVICIO
 RIF: J-50133409-9

NRO. ORDEN= 4386
 FECHA=

HOJA DE DIAGNOSTICO				
KM: 40852	MODELO: F70482	PLACA: A08DE65		
NOMBRE DEL CLIENTE: opt. color	NOMBRE DEL TECNICO: Roberto Romo			
DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT.	DISPONIBILIDAD	PRECIO
Repuestos de motor				
* Kit de anillos			/	
* Ensamble cigruales			/	
* conchos de bancadas			/	
* conchos de bielas			/	
* Oros de cilindro			/	
* Conchos			/	
* Ensamble grueso			/	
* filtro de aceite			/	
* aceite			/	
* Pina central			/	
* bomba de aceite			/	
Líquido remolador			/	
aceite			/	

ADOR
 EDOR
 IDOR
 NTAS
 EDAS

Filtro de aire
filtro antipolvo

 3:50 pm

- Motor Presenta Desgaste Prematuro
En los Cilindros debido al exceso
de carga de hollin en la Admisión
y su Pase a los Cilindros generando
Desgaste en los Anillos en las
Camisas, Contaminación en el Aceite y
Desgaste en los cojinetes de biela bancadas
bomba de Aceite. También se
genera carbon en las VALVULAS deformando
su Asientos. Se requiere Reparación
de Motor completa.