

Rf6. (3054)

ANDINA MOTOR'S, C.A.  
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3475

Página 1 de 1

Fecha: 18/06/2024

Hora: 09:01 am

NUMA ANTONIO BOSCH

Procedencia:

Emisión: 18/06/2024 00:00:00 Prometido: 18/06/2024 00:00:00

Cliente: JUAN CARLOS VERGARA SANTANA Ced/Rif: V-19404501

Tifs.: MOV (0414) 7155281 ,DOM (0414) 7155281

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE5PD914094 Motor: N3CT515331 Placa: AC273FL

Kmts.: 13110 Fecha Venta: 21/09/2023 Color: BLANCO Año: 2023



Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO

Tifs.:

| Tipo | Código | Descripción | Cantidad | <u>GARANTIA PLANTA</u> |
|------|--------|-------------|----------|------------------------|
|------|--------|-------------|----------|------------------------|

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA RUIDO COMO EN EL ELECTROVENTILADOR  
VEHICULO EN OCASIONES NO DA ARRANQUE COMO SI FUERA BATERIA  
VEHICULO PRESENTA LUZ DE SERVICIO ENCENDIDA



R - RAYADO



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente