

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2021

Placa: AC770PB Carrocería: LS5A2ASE2ND915748

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|---------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| MECANICA | 2637 | ANUL | 16/03/2023 | 23/03/2023 | 6,332 | MICHEL RODRIGUEZ |
| Requer.: CLIENTE MANFIESTA QUE PASA LA LLAVE Y NO LE ENCIENDE, LE PASO HACE UN TIEMPO Y LUEGO FUNCIONO, LA FALLA VOLVIO A PRESENTARSE AHORA | | | | | Correc.: | |
| | | | | | 0.00 | |
| MECANICA | 2001 | OK | 12/01/2023 | 14/02/2023 | 5,127 | WILGOSDELINA SÁNCHEZ |
| Requer.: CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022 | | | | | Correc.: | |
| MO | 0095 | CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA | | 0.40 | Garantía Planta | EDWAR MONEDERO |
| MO | 0096 | CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA | | 0.30 | Garantía Planta | EDWAR MONEDERO |
| MECANICA | 1996 | OK | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 5,127 | MICHEL RODRIGUEZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | | | Correc.: | |
| REP | 1900 | FILTRO DE ACEITE ALSVIN | | 1.00 | Cliente | |
| REP | 1117100-AK01 | FILTRO DE GASOLINA ALSVIN | | 1.00 | Cliente | |
| REP | FL-ACE-000006 | ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA) | | 4.00 | Cliente | |
| MO | 02 | INSPECCION TECNICA POR KM | | 1.00 | Cliente | FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF |
| MO | 001 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE | | 3.00 | Cliente | EDWAR MONEDERO |
| MO | 0021 | CONSUMIBLES | | 0.25 | Cliente | OFICINA MEC. |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2021

Placa: AC770PB Carrocería: LS5A2ASE2ND915748

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|---|--|------------|------------|--------|---------------------------------------|
| MECANICA | 6063 | OK | 17/06/2024 | | 11,333 | WILGOSDELINA SÁNCHEZ |
| Requer.: CLIENTE INDICA VEHICULO NO ENCIENDE, DESDE EL DIA MIERCOLES ENCENDIO EL DIA DE HOY, INDICA QUE ES LA CUARTA VEZ QUE PASA POR EL INTERRUPTOR DE FRENO | | | | | | |
| REP | 3504130-BQ01 | INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO ALSVIN / CS15 | | | 1.00 | Cliente |
| MO | 046 | REEMPLAZO DE CONMUTADOR DE FRENO ALSVIN ((| | | 0.30 | Cliente |
| MECANICA | 5301 | OK | 18/03/2024 | 21/03/2024 | 10,410 | GABRIELA CAMPOS |
| Requer.: CONTINUACION DE ORDEN 5250 LIMPIEZA DE INYECTORES, BUJIAS Y PREFILTRO | | | | | | |
| REP | INT-000025 | PREFILTRO (MALLA) | | | 1.00 | Cliente |
| REP | B3707010-H01 | BUJÍA ALSVIN / CS15 | | | 4.00 | Cliente |
| MO | 0021 | CONSUMIBLES | | | 0.29 | Cliente OFICINA MEC. |
| TOT | LIMPIEZA DE INY: T.O.T LIMPIEZA DE INYECTORES | | | | 1.00 | Cliente |
| MECANICA | 5272 | OK | 13/03/2024 | 26/03/2024 | 10,410 | WILGOSDELINA SÁNCHEZ |
| Requer.: VEHICULO NO ENCIENDE | | | | | | |
| REP | 3504130-BQ01 | INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO ALSVIN / CS15 | | | 1.00 | Garantía Planta |
| MO | 046 | REEMPLAZO DE CONMUTADOR DE FRENO ALSVIN ((| | | 0.30 | Garantía Planta CRISTIAN FLORES |
| MECANICA | 5250 | OK | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 10,410 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA Y ESTA QUEDADO, LE SUCEDIO LUEGO DE SURTIR COMBUSTIBLE | | | | | | |
| REP | 1117100-AK01 | FILTRO DE GASOLINA ALSVIN | | | 1.00 | Cliente |
| MO | 19 | DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI | | | 2.50 | Cliente CRISTIAN FLORES |
| MO | 0160 | ENTON MAYOR LIMP C/A, BUJIAS, LIMPIEZA INY, FILT | | | 4.00 | Cliente CRISTIAN FLORES |
| MECANICA | 3870 | OK | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 8,398 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA MIDIO ACEITE Y ESTA PASADO, REALIZAR REVISION | | | | | | |
| REP | 1117100-AK01 | FILTRO DE GASOLINA ALSVIN | | | 1.00 | Cliente |
| REP | F1012010-H01 | FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000006 | ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA) | | | 4.00 | Cliente |
| MO | 02 | INSPECCION TECNICA POR KM | | | 0.67 | Cliente ROGER ANGULO |
| MO | 0021 | CONSUMIBLES | | | 0.25 | Cliente OFICINA MEC. |
| MO | 0085 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CS | | | 0.98 | Cliente GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII |
| MECANICA | 3043 | OK | 10/05/2023 | 22/05/2023 | 6,346 | WILGOSDELINA SÁNCHEZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA QUE PASA LA LLAVE Y NO LE ENCIENDE, LE PASO HACE UN TIEMPO Y LUEGO FUNCIONO, LA FALLA VOLVIO A PRESENTARSE AHORA | | | | | | |
| REP | 3504130-BQ01 | INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO ALSVIN / CS15 | | | 1.00 | Garantía Planta |
| MO | 046 | REEMPLAZO DE CONMUTADOR DE FRENO ALSVIN ((| | | 0.30 | Garantía Planta JOSE DANIEL CASTAÑEDA |
| MECANICA | 2695 | ANUL | 23/03/2023 | 18/04/2023 | 6,346 | WILGOSDELINA SÁNCHEZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA QUE PASA LA LLAVE Y NO LE ENCIENDE, LE PASO HACE UN TIEMPO Y LUEGO FUNCIONO, LA FALLA VOLVIO A PRESENTARSE AHORA | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 |