

RFG 3066
Ramón

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1

Fecha: 21/06/2024

Hora: 04:26 pm

NUMAANTONIO BOSCH

Orden de Servicio Nro. S1 - 3507

Procedencia: Garantía Planta

Emisión: 18/06/2024 15:04:38

Prometido: 19/06/2024 17:00:00

Cliente: MODESTO JOSE RODRIGUEZ CARVAJAL Ced/Rif: V-11960148

Tifs.: MOV (0424) 6233223 ,DOM (0424) 6233223

Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T6PG728346 Motor: 15-38030163 Placa: A52CS0D

Kmts.: 8787 Fecha Venta: 18/01/2024 Color: BLANCO Año: 2023

Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta

Repuestos

REP	1025020RAA	POLEA IZQ CORREA UNICA CHANGAN F70	1,00 5523. 64,90
REP	1025030RCK	POLEA DER CORREA UNICA CHANGAN F70	1,00 5523. = 64,90
REP	1104050-BU101	MANGUERA COMBUSTIBLE DE BOMBIN CHANGAN F70	1,00 11,256 = 18,70.


Mano de Obra

MO	P20101231	DESLIZADOR DEL TENSOR ?	0,50
MO	3400008010	REEMPLACE LA TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN	0,40 0,10.


P20104063

Percepción del Cliente

VEHICULO SE LE PARTIO CLIP DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE DEL BOMBIN PRESENTA RUIDO EN PARTE DELANTERA DEL MOTOR



R.- RAYADO



TECNICO: RAMÓN CONTRERAS.

FIRMA: _____

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente