

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB977UN		2023501-05	SEGURIDAD INTEGRAL C.A	J-31148653-4	500000002896
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2024-06-26	14330	AV 15K CASA NRO 45-107 URB LA CALIFORNIA	DC240704MRRC72931
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE7PD911129	2024-07-08	-		0261-7197449 / 0414-0604703 / 04141231243	2024-07-04
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla
 EL CONJUNTO AFORADOR AL CALENTAR EL VEHICULO PRESENTABA OXILACION EN MEDIDOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE DE 3.1 A 2.7 BAR PERDIENDO POTENCIA DE ACELERACION, CORTESIA DE CONJUNTO AFORADOR POR EL REPRESENTANTE DE MDV JONATAN MAYORA

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CS1502102		M	CONJUNTO DE SOPORTE Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	0.60	24.00	14.40
2	1106100-AB01		R	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CS15	1.00	119.90	119.90
SUMATORIA TOTAL							134.30

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	500000002896 FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio Gte. de Administración	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra 14.40 Total Repuestos 119.90 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 134.30 Impuesto 21.49 Total General 155.79
---	---	---	--

KAISHI MOTORS C.A.
 J-50069409-1
Servicios