



MARIAJOSE RODRIGUEZ <mariajrodriguez.changanautoccs@gmail.com>

Caso por motor

Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

24 de abril de 2024, 12:21

Para: MARIAJOSE RODRIGUEZ <mariajrodriguez.changanautoccs@gmail.com>, Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>

Cc: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Buenas Tardes Equipo...

Para este caso en función de lo planteado vamos a proceder de la siguiente manera:

Se aprueba por cortesía, en función del buen historial del cliente sólo los siguientes repuestos:

- Juego de Anillos
- Juego de Empacaduras
- Juego de Camisas

La MO y cualquier otro servicio y/o repuesto requerido para reparación de este caso debe ser cubierto por el cliente.

Es fundamental que a ésta unidad se le realice la campaña de adecuación a Euro II y sean reportadas a la brevedad a través del procedimiento acostumbrado, ya que no se encuentra registrada en nuestros sistemas

Sin más me despido

--


Saludos Cordiales

Jonatan E. Mayora M.

Representante de Servicio

 **CHANGAN AUTO**

 **FOTON**

 +58 (412) 034.96.73

 represservicio2@apbgroup.net

 www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

APB
G R O U P

De: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

Enviado: martes, 23 de abril de 2024 13:37

Para: MARIAJOSE RODRIGUEZ <mariajrodriguez.changanautoccs@gmail.com>; Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>

Cc: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Asunto: RE: Caso por motor

[El texto citado está oculto]