

RV: solicitud de reemplazo de prensa y disco

Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>

Mié 10 Jul 2024 10:17 AM

Para: Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>

De: Miguel Valero <jefetaller@changanautobqto.com>**Enviado:** martes, 9 de julio de 2024 16:55**Para:** Mariela Millan <gterepuestos@changanautobqto.com>; Christian Moreno <almacen@changanautobqto.com>**Cc:** Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqto.com>**Asunto:** solicitud de reemplazo de prensa y disco

Buenas tardes mis saludos

se solicita por favor el cambio de un disco y una prensa de embrague por presentar mal funcionamiento en una unidad F70 placa: A55DO8M cliente: LUIGI ARTURO TONDINI CALA

el cual fue despachado e instalado orden de reparacion 6101 y regresa presentando perdida de presión en la prensa luego de un recorrido menor a 1000km

Miguel Valero R.
Jefe de Taller

+58 (412) 772.86.06
jefetaller@changanautobqto.com

(Ventas) +58 (424) 532.10.72
+58 (424) 532.26.39

Av. Bracamonte, entre Av. Libertador y Av. Venezuela,
Local 5/N, Zona Este de Barquisimeto - Lara.

www.changanvzla.com

J500437005

CHANGAN AUTO