

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4806

Página 1 de 1

Fecha: 12/07/2024

Hora: 05:27 pm

KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia : Cliente

Emisión : 10/07/2024 14:52:57 Prometido : 10/07/2024 22:52:53

Cliente : PAOLA ANDREINA HERNANDEZ CHAPARRO Ced/Rif : V-18988;

Tifs.: MOV (414) 6500232

Modelo : CS15 - CAMIONETA SPORT WAGON, A/A 5 PUESTOS, MOTOR 4 CILINDROS

Carroceria: LS5A3DSE6PD912014 Placa: AD325BF

Kmts : 5265 Fecha Venta: 21/12/2023 Color: PLATA Año: 2023 Chasis: LS5A3DSE6PD912014

Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Cliente

Repuestos


REP	3707010-H01	BUJIA ALSVIN / CS15	4,00
-----	-------------	---------------------	------

Mano de Obra

MO	CS1501090	CONJUNTO DE BUJIAS	0,40
----	-----------	--------------------	------

Percepción del Cliente

REEMPLAZAR BUJIAS UNIDAD PRESENTA FALLA



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

04143610074