

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.		
A06AW5U		20212304-23	AutoSublime C.A.	J 299964123	500000002944		
lodelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación Kilometraje	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización	
F704X2	2021	2024-07-19	72645		RC240805RRC72983		
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización		
LSCBBZ2T2MG696278	2024-08-08	-		4145235110	2024-08-05		
Consesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad		
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-		

Descripción de la Falla

REVISION DE MOTOR ENCONTRANDOSE FALLA DE COMPRESION DE MOTOR EN LOS 4 CILINDROS CON UNA MEDICION DE 200 PSI -250 PSI DONDE AMERITA REPARACION DE MOTOR . CORTESIA APROBADA POR PLANTA MDV DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS : CAMISAS, ANILLOS , JGO EMPACADURA , CONCHAS DE BIELA Y BANCADA , BOMBA DE ACEITE

İTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	35.70	142.80
2	1004018ANA		R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.25	42.00
3	J1005201RAA		R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	73.50	73.50
4	1000000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	157.50	157.50
5	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	172.20	172.20
6	1011100RAA		R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	67.20	67.20
SUMATORIA TOTAL						655.20	