

**CHONGQING CARS, C.A.**  
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4637

Página 1 de 1

Fecha: 20/06/2024

Hora: 04:55 pm

KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia: Cliente

Emisión: 19/06/2024 12:49:54 Prometido: 19/06/2024 20:49:49

Tifs.: MOV (0424) 6869602

Cliente: DIEGO ALFONSO VALERO BRICEÑO Ced/Rif: V-17636944

Modelo: CS15 - CAMIONETA SPORT WAGON, A/A 5 PUESTOS, MOTOR 4 CILINDROS

Carrocería: LS5A3DSE9PD911746 Motor: N3CV520014 Placa: AB338PT


Kmts.: 6056 Fecha Venta: 23/02/2024 Color: NARANJA Año: 2023 Chasis: LS5A3DSE9PD911746

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Cliente</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	P1104100-H06	INYECTOR DE COMBUSTIBLE ALSVIN/CS15	4,00
REP	1008550-H09	MULTIPLE DE ADMISION ALSVIN/CS15	1,00

**Percepción del Cliente**

UNIDAD SE AHOGA SE SIENTE PESADA AL SUBIR UNA PENDIENTE NO PRONUNCIADA MENOS DE 15 GRADOS  
REEMPLAZAR CATALIZADOR



R - RAYADO

**Estado del vehículo:**

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

*[Firma manuscrita]*  
19/06/24  
0446869602

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD  
VIN: LS5A3DSE9PD911746  
Trademark Changan  
Model SC7159ADB5  
Engine Model JL473QF  
Piston displacement 1480ml  
Total mass 1610kg  
Net power 74.5kW  
Manufacture date 2022-10-28  
Seats 5





