

Informe de falla y reparación de vehículo.

DE: Italservis, C.A.

DIRIGIDO A: Inversiones Occidente, C.A.

1. DESCRIPCION DEL VEHICULO

VEHICULO: Camioneta Pickup

MARCA: Changan

MODELO: Hunter

PLACA: A48DE9S

2. SITUACION

El compresor del vehículo tiene ruido interno provocado por desgaste del mismo, se presume falta de aceite en el sistema A/A.

3. RECOMENDACIONES

Reemplazar compresor lo antes posible para evitar un mayor daño, ya que su uso prolongado en esas condiciones puede provocar que el sistema completo se contamine y se tenga que recurrir al reemplazo de todas las piezas del aire acondicionado, así como un barrido a tuberías y mangueras.

ATTE:

Gerente de servicio

Sergio Alves