

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Mano de Obra
	Total			3.169,41


Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,6830 según la tasa del BCV al 21-08-2024, PROV Nro. 0071

Subtotal USD:	86,40	Subtotal BS:	3.169,41
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	86,40	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	3.169,41
IVA 16,00% USD:	13,82	IVA 16,00% BS:	507,11

Total Neto Factura USD:	100,22	Total Neto Factura BS:	3.676,52
-------------------------	--------	------------------------	----------

Base Imponible IGTF (3%) USD:	0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00
IGTF 3% USD:	0,00	IGTF 3% BS:	0,00
Monto Total a Pagar USD:	100,22	Monto Total a Pagar BS:	3.676,52

Son: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS BS CON 52/100 CENTIMOS



RIF. J-50084357-7

SRG 5000000 2962 / SRG 5000000 2963 / SRG 5000000 2964

TODO PAGO DE ESTA FACTURA EN MONEDA DISTINTA A LA DE CURSO NACIONAL (BS), ESTARÁ SUJETO AL COBRO ADICIONAL 3% DEL IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS (IGTF), DE CONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Cliente





**CHANGAN AUTO**

**SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)**



MULTIAGENCIAL DE VEHICULOS

Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC258DL		2023607-06	INVERSIONES EL PALMERAL, C.A.	J-30981454-0	500000002962
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2023	2024-08-15	7990	CTRA LAS DELICIAS - LA VICTORIA LOCAL PLANTA EXTRATORA NRO PB SECTOR LAS DELICIAS VIA PUERTO REAL	DC240819MRC63005
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5AZASE8PD913845	2024-08-20			0414-6466873	
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
ANDINA MOTORS CA			CHAM006		
Descripción de la Falla					
CAMPANA REEMPLAZO DE ALTERNADOR					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCION DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BS1101159		M	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1.20	24.00	28.80
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>28.80</b>

**SRG** 500000002962

**AUTORIZACION DEL CLIENTE:**

- Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
- Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
- Aceptado

**FECHAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:**

Gerente de Servicio: *[Firma]* Gerente Repuestos: *[Firma]*

2024-08-15

Gte. de Administracion: *[Firma]* Fecha de Registro en el Sistema: *[Firma]*

**LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**

**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**

Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Política de Garantía para tal fin.

**ACEPTADO Y FIRMADO:** *[Firma]*

**FECHA DE SALIDA:** *[Firma]*

Total Mano de Obra	28.80
Total Repuestos	00.00
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	28.80
Impuesto	04.61
Total General	33.41

**ANDINA MOTOR S.C.A.**  
RIF: J.300843577

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3751

ARIANNIS VERAIDALE

Procedencia : Cliente

Emisión : 15/08/2024 09:30:16 Prometido : 15/08/2024 17:00:00

Cliente : INVERSIONES EL PALMERAL, C.A. Ced/Rif : J-30981454-0

Tifs.: OFI (0275) 9800040, MOV (0414) 6486873

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carroceria: LS5A2ASE8PPD913845 Motor: N3CT512072 Placa: AC258DL

Kmts.: 7990 Fecha Venta: 06/06/2023 Color: PLATA Año: 2023

Asesor : ARIANNIS VERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Cliente

Paquete


C004 - SUSTITUCIÓN ALTERNADOR ALSVIN 1.00

MO B51101159 CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL 0.00

REP 3701010-H12 ALTERNADOR ALSVIN 1.00

Percepción del Cliente

CAMPAÑA REEMPLAZO DE ALTERNADOR



TECNICO: Wilmer Rodríguez

FIRMA: \_\_\_\_\_

Asesor de Servicio y Garantía

[Signature]

Aprobado por el cliente

[Signature]

