



HONG KONG MOTOR'S, C.A.

RIF: J-31540053-7

CHANGAN AUTO

Av. Los Andes Edif. Hobby Piso 1 Local Hong Kong Motor's
Urb. Alto Barinas, Barinas Estado Barinas Zona Postal 5201

Nº de Control 00-00023104

SERVICIO

FACTURA Nro. 7357

Condición de Pago: Contado

Emisión: 20/09/2024

Vencimiento: 20/09/2024

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/RIF: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS.
YARITAGUA.PEÑA.EDO YARACUY.VENEZUELA.

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	56,10	56,10
MO	Mano de Obra	1,00	28,80	28,80
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36,8013 según la tasa del BCV al 20-09-2024, PROV Nro. 0071				
Subtotal BS:		3.124,42	Subtotal USD:	84,90
Monto Exento BS:		0,00	Monto Exento USD:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) BS:		3.124,42	Base Imponible IVA (16,00%) USD:	84,90
IVA 16,00% BS:		499,91	IVA 16,00% USD:	13,58
Total Neto Factura BS:		3.624,33	Total Neto Factura USD:	98,48

Son : NOVENTA Y OCHO USD CON 48/100 CENTIMOS

A los efectos previstos en el art.13 de la PA-0071 Nro. SNAT\2011\0071 se expresan los montos de la factura en Bs. Considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs/US\$ según Res.#19-05-01 (GAC.OFIC.NRO.41.624 02-05-2019)

SRG 3059

HONG KONG MOTOR'S C.A
RIF: J-31540053-7

FIRMA AUTORIZADA

Empresa

Cliente

ORIGINAL

CRISLEO TIPOGRAFIA, C.A. Calle Cedeño N° 9-61 Barinas Estado Barinas Telf.: (0273) 5333093 / RIF. J-29545328-0. FORMATO FORMA LIBRE
N° de Providencia SENIAT/05/00366 del26/02/2008. Region Los Andes. N° de Control desde el N° 00-00022951 hasta el N° 00-000023450 Fecha de Impresión

00	MM	AAAA
09	04	2024

Proceder
 Cliente
 Modelo
 Carro
 Km/ls
 Asesi



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad / RIF	Módulo
AD3218R	20242806-28	2024-08-22	QUINTERO RINCON ERREN JESUS	V-32713787	500000003059
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Motocicleta	Dirección	Imp. De Autorización
CS15	2023	2024-08-22	3507	CALLE 2 CASA 11 URB LAS LOMAS DE ALTO BARIINAS SECTOR EL ATILLO BARIINAS ZONA POSTAL 5201	DCZM0918RMRC43101
Imp. Social Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfono	Fecha Autorización
USA0305290811971	2024-09-19			04248696889	2024-09-18
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
HONG KONG MOTORS CA			CHHMM04		

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE
 LUEGO DE LA REVISIONES Y MEDICIONES DE DETERMINO QUE SE DEBEN REEMPLAZAR LAS 4 BULBAS Y 1 INYECTOR

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B3707010-H01		R	BULBA AL SVIN/CS15	4.00	04.40	17.60
2	P11041000-H06		R	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CS15	1.00	36.50	36.50
3	CS1501028		M	CONJUNTO DE COLECTOR DE COMBUSTIBLE (EA12FF)	0.80	24.00	19.20
4	CS1501090		M	CONJUNTO DE BULBA	0.40	24.00	09.60
					SUMATORIA TOTAL		84.90

SRG: AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 Para probar este vehículo fuera del taller si fuera necesario.
 Aceptado: *[Firma]* Gerente Reparaciones 2024-08-22
 Gerente Reparaciones
 2024-08-22
 Gerente Reparaciones
 2024-08-22
 Gerente Reparaciones
 2024-08-22

SRG: AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 Para probar este vehículo fuera del taller si fuera necesario.
 Aceptado: *[Firma]* Gerente Reparaciones 2024-08-22
 Gerente Reparaciones
 2024-08-22
 Gerente Reparaciones
 2024-08-22
 Gerente Reparaciones
 2024-08-22

HONG KONG MOTORS C.A.
 RIF: J-315441013

[Firma]
 Gerente Reparaciones
 2024-08-22

Total Mano de Obra 28.80
 Total Repuestos 56.10
 Total Otros Casos 00.00
 Sub-Total 84.90
 Impuesto 13.38
 Total General 98.48